



VF3MCRYHZ5RL044409

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	13.518 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	2.900 km
Typ/Modell	5008	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2027
Fahrgestellnummer	VF3MCRYHZ5RL044409	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	10.10.2024	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	10/2025, 8.485 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Spoiler - Kratzer
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/55 R18 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/55 R18 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 07.05.2026
Protokollnummer: 45362473
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Hulich



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	5008	Laufleistung (abgelesen)	13.518 km
Fahrgestellnummer	VF3MCYHZ5RL044409	Erstzulassung	10.10.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6058965
Hersteller Peugeot
Model 5008
Variante GT 1.5 Blue HDI 130
Listenpreis 43.487,40
VIN VF3MCYHZ5RL044409
Erstzulassungsdatum 10.10.2024
Kennzeichen M-XA 2612

Schadensfälle der int. Belegnummer:

18.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------

- Seite 1 von 1 -