


## Fahrzeugdetails

|                      |                                          |                       |                       |                      |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | VR1JCYHZ3 RY651450                       | Erstzulassung         | 27.02.2025            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | DS                                       | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 17 579 km |
| Modell               | DS 7 BlueHdi 130 Performance Line Automa | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                                | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

## Auftragsdaten

Lagerplatz



## Lose Teile

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ |
| Hutablage              | ✓ |
| Fußmatte HR            | ✓ |
| Fußmatte HL            | ✓ |
| Fußmatte VR            | ✓ |
| Fußmatte VL            | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Betriebsanleitung           | ✓ |
| Serviceheft                 | ✓ |
| Bordmappe komplett          | ✓ |
| Ersatzschlüssel             | ✓ |
| Schlüssel                   | ✓ |
| Schlüssel mit Fernbedienung | ✓ |
| Inspektion                  | ✓ |

## Reifen

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Falken 235/50/19 W<br>Ganzjahresreifen 5.0 mm |  |  | Falken 235/50/19 W<br>Ganzjahresreifen 5.0 mm |  |
| Falken 235/50/19 W<br>Ganzjahresreifen 7.0 mm |  |  | Falken 235/50/19 W<br>Ganzjahresreifen 7.0 mm |                                                                                      |

## Außenschäden

1



|              |             |                   |        |                    |               |
|--------------|-------------|-------------------|--------|--------------------|---------------|
| Bauteil      | Tür         | Reparaturzeit     | -      | Teilekosten        | -             |
| Position     | Vorne Links | Reparaturkosten   | -      | <b>Nettokosten</b> | <b>50,00€</b> |
| Beschreibung | Kratzer     | Lackierungszeit   | -      |                    |               |
| Anmerkungen  | -           | Lackierungskosten | -      |                    |               |
|              |             | Pauschale         | 50,00€ |                    |               |

## Sonstiges

|   |              |            |                     |   |                    |                |
|---|--------------|------------|---------------------|---|--------------------|----------------|
| 2 | Bauteil      | Inspektion | Reparaturzeit       | - | Teilekosten        | 300,00€        |
|   | Position     |            | - Reparaturkosten   | - | <b>Nettokosten</b> | <b>300,00€</b> |
|   | Beschreibung | Fehlt      | Lackierungszeit     | - |                    |                |
|   | Anmerkungen  |            | - Lackierungskosten | - |                    |                |
|   |              |            | Pauschale           | - |                    |                |