DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3F3DGZT MY001636	Fecha matriculación	26/03/2021	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	9475LNJ	Cuentakilómetros	-
Modelo	508 5P GT HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LUCENI



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔


Documento técnico

Manual de usuario	✔
Llave con mando	✔

Neumáticos

Michelin 235/45/18 V Verano 4.0 mm

Michelin 235/45/18 V Verano 4.0 mm



Michelin 235/45/18 V Verano 4.0 mm

Michelin 235/45/18 V Verano 4.0 mm

Daños externos

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

5



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

1



Elemento	Revisión
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Forfait de combustible
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	-

3



Elemento	Otro mecanico
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	FALLO SISTEMA ELECTRICO

10

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-