# VW

## Arteon Shooting Brake 2.0 TSI R-Line (EURO 6d)



| | |
|---|---|
| Interne Nummer | **126002354** |
| Fahrgestellnummer | **WVWZZZ3HZPK001711** |
| Standort | **D-04** |

| | |
|---|---|
| Kilometerstand | **76.994 km** |
| Erstzulassung | **29.09.2022** |
| Kraftstoffart | **Benzin** |
| Getriebe | **Automatikgetriebe (7 Gänge)** |
| Leistung | **140 kW (191 PS)** |
| Netto-Kapazität (Batterie) | **kWh** |
| Hubraum | **1.984 ccm** |
| Antriebsart | **Frontantrieb** |

| | |
|---|---|
| Leergewicht | **1619 kg** |
| Bruttolistenpreis | **49.139,86 €** |
| Land der letzten Zulassung | **Deutschland** |
| Besteuerung | **MwSt. ausweisbar** |

## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Marke | **VW** |
| Modell | **Arteon** |
| Kategorie | **Kombi** |
| Farbe | **Grau** |
| Anzahl Türen | **5** |
| Anzahl Sitze | **5** |
| Polster | **Kunstleder/Stoff** |
| VIN | **WVWZZZ3HZPK001711** |
| Anzahl Schlüssel | **1** |
| Fahrzeugschein | **Ja** |
| Fahrbereit | **Ja** |

## Wartung & Inspektion

| | |
|---|---|
| HU bis | **10/27** |
| Letzter Service | **05.08.2024** |
| Letzter Service (Kilometerstand) | **32.726 km** |

## Fahrzeugherkunft

| | |
|---|---|
| Quelle | **backend** |

## Ausstattungspakete (7)

| | |
|---|---|
| Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close | Schließ-/Startsystem Keyless Access<br>Safesicherung<br>Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
| Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte | Außenspiegel mit Abblendautomatik, links |
| Chrom-Paket 2 | Chromeinfassung Lichtschalter |
| Scheinwerfer LED | Leuchtweitenregelung automatisch |
| Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lehnenverstellung elektrisch) | Sitze vorn höhenverstellbar |
| Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | Safesicherung |
| Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) | Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht<br>Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)<br>Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht |

## Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)

Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn und hinten

Metallic-Lackierung

Reifendruck-Kontrollsystem

Rückfahrkamera (Rear View)

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

## Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite

Aktive Frontklappe

Antennen-Diversity

Anti-Blockier-System (ABS)

Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

Antriebsart: Frontantrieb

App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)

App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay

Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)

Ausstattung R-Line

Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion

Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

Bremsassistent

Chromleisten an Seitenfenstern

Dachhimmel Stoff, schwarz

Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)

Doppeltonhorn

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegsleisten vorn und hinten (Einleger in Edelstahl)

Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED

Elektron. Differentialsperre (EDS)

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch

Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)

Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl

Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Frontscheibe Verbundglas getönt

Fußmatten Textil

Fußraumbeleuchtung vorn LED

Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)

Gepäckraumabdeckung / Rollo

Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch

Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Silver Rise

Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend

Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter

Innenspiegel mit Abblendautomatik

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)

Karosserie: 5-türig

Kopfstützen hinten (3-fach)

Lautsprecher (8)

Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar

Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

Leseleuchten vorn und hinten LED

LM-Felgen

Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach und Luftausströmer hinten

Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus

Modellpflege

Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI

Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C, 45 W)

Nebelschlussleuchte

Nichtraucher-Paket

Notrufsystem

Otto-Partikelfilter (OPF)

Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

Pedale Edelstahl

Progressivlenkung

Radioempfang digital (DAB+)

Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Scheibenwaschdüsen heizbar

Scheibenwischer mit Regensensor

Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer

Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours

Sitze: Top-Komfortsitze vorn

Sitzheizung vorn

Start/Stop-Anlage

Steckdose 12V im Fond

Stoßfänger R-Line

Türschutzleisten unten verchromt

Verbandkasten und Warndreieck

Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Wegfahrsperre (elektronisch)

Zentralverriegelung

## Schäden

Motorhaube: Gebrochen
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Dämmung Motorhaube

Innenraum: Kratzer
Aktueller Schaden, Aufbau, Ladekante Aktueller Schaden, Innenraum, Heckklappenverkleidung innen

Stoßstange hinten: Kratzer
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten

Innenraum: verschmutzt
Aktueller Schaden, Innenraum, Beifahrersitzbezug

Stoßstange vorne: Kratzer
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne

Tür vorne links: Delle
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür vorne links

Dach: Kratzer
Aktueller Schaden, Dach

Außenspiegel: Kratzer
Aktueller Schaden, rechte Seite, Blinkerglas Aussenspiegel rechts

Kotflügel vorne rechts: Kratzer
Aktueller Schaden, rechte Seite, Blende Radlauf vorne rechts

## Reifen

| | Vorne links | Vorne rechts | Hinten rechts | Hinten links |
|---|---|---|---|---|
| Dimension: | 215/55 R 17,0 94 H | 215/55 R 17,0 94 H | 215/55 R 17,0 94 H | 215/55 R 17,0 94 H |
| Profiltiefe: | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Hersteller: | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reifenart: | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen |

## Besondere Hinweise

Matrix LED / Rückfahrkamera / R-Line

Die vorliegenden Bilder und Fahrzeugdaten wurden im Rahmen der Erstellung eines Gutachtens / Zustandsberichts von externen Gutachterorganisationen bzw. Dienstleistern erstellt. Bitte beachten Sie, dass diese Daten nicht von autoDATAexperts erhoben wurden und nicht den hohen Standards unserer verkaufsfördernden Fahrzeugbeschreibung entsprechen. Um Ihnen einheitliche und hochwertige Qualitätsstanddarts zu bieten und den Datensatz in verschiedenen Sprachen bereitstellen zu können, haben wir die Informationen sorgfältig aufbereitet und in unser System integriert.

## Zusammenfassung

- Grau
- Automatik
- 1. Hd

Bilder und Fahrzeugdaten stammen von einem externen Gutachten / Zustandsbericht und wurden von uns sorgfältig aufbereitet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Rubrik „Besondere Hinweise“.

# Grundbilder




MIND2MOVE


MIND2MOVE




ARTEON
MIND2MOVE


ARTEON
MIND2MOVE


ARTEON
MIND2MOVE




15:42
5.0°C
ByteFM
Kein Audio
370
km
trip 9261.2km
76998 km
P
0 km/h


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZ3HZPK001711
Inspektion in 20700 km oder 115 Tagen
Ölwechsel-Service in 5700 km oder 115 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU
SYNC
AUTO
A/C
OFF
OFF


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
NAV
APP
CAR
MENU
SYNC


PHONE
CAR
VOICE
FM/DAB
MENU
SYNC
OFF
AUTO
A/C
OFF
MENU
OFF


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Heinrich-Hertz-Straße
15:42
5.0°C
ByteFM
NAV
APP
CAR
MENU
1
ByteFM
Dlf
3
RADIO 21
ROCK ANTENNE Hamburg
ROCK HH
BOB!
6
90s90s
Quelle
FM/DAB
Senderliste
Speicherliste
Sender
Setup
SYNC
A/C
OFF


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Heinrich-Hertz-Straße
15:43
5.0°C
60
IQ.DRIVE
Setup
NAV
APP
CAR
MENU
SYNC


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Heinrich-Hertz-Straße
15:43
5.0°C
100 m
NAV
APP
CAR
MENU
SYNC


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Heinrich-Hertz-Straße
15:43
5.0°C
NAV
APP
CAR
MENU
Gerät ist nicht verbunden
FM/DAB
Webradio
Meine Medien
BT-Audio
Streaming
Quelle
Auswahl
Favoriten
Details
Setup
SYNC
















PIRELLI


0
AUTO




370
km
Bitte Licht einschalten.
SET
RES


ARTEON




OFF






370
AIRBAG


SYNC
OFF
AUTO
A/C
OFF
P
R
N
D/S
AUTO HOLD





# Schadensbilder

Die auf unserer Website angegebenen Fahrzeugdaten werden aus externen Quellen, einschließlich der DAT-Datenbank, übernommen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen oder Unvollständigkeiten in den Informationen nicht ausgeschlossen werden. Da der technische Zustand des Fahrzeugs von uns nur bedingt geprüft wurde, übernehmen wir keine Haftung für den technischen Zustand. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, die Fahrzeugdetails vor dem Kauf eigenständig zu überprüfen und vor Abfahrt einen unabhängigen Sicherheitscheck durchzuführen.