



WAUZZZGY0PA131119

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)	42.023 km
Hersteller	Restlauf bis Service	14.300 km
Typ/Modell	HU (Bericht lag nicht vor)	07/2026
Fahrgestellnummer	Leistung	81 kW
Hubraum	Zylinder	4
Erstzulassung	Polster/Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Grau
Letzte Wartung	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - beschädigt - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Schweller rechts	Einstieg (Hinten) - Kratzer - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - Abrieb - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand (Vorschaden) - verkratzt / verschürft

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung
Ausrüstung - Tirefit komplett

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite links

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, nicht fachgerecht repariert

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-
Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 47095888
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Janine Roehse



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94V	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-
Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 47095888
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Janine Roehse



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A3 Limousine	Laufleistung (abgelesen)	42.023 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY0PA131119	Erstzulassung	25.07.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-
Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 47095888
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Janine Roehse



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-
Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 47095888
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Janine Roehse



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Kfz-
Ingenieurbüro AS
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 47095888
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Janine Roehse




Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg (Hinten) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg (Hinten) - Krat... - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - Abrieb - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - Abrieb - erneuern



Unfallfotos




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	146	----	----	6.4	----	----	-----
Mittel:	115	----	----	5.1	----	----	-----
Hoch:	102	----	----	4.5	----	----	-----
Extra hoch:	121	----	----	5.3	----	----	-----
Kombiniert:	117	----	----	5.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhalten, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1557##NO.30: A2 max 1544##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##2
25/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94V#8,0JX1
7 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225
/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8,0JX17 ET46;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0155316



www.PS-Team.de

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	GY	LDLAAF1
		FD7FD7CW005RT011B174BIAEM1VLN1B20
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	A3 Limousine
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37WZ A2 0570-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-500 0V 0189 000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W GY DLAA FD7 00 A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ200 7F 20 001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW 00216 00 000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-AU DGW D AZAAAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Am Rahmenlängsträger rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGY0PA131119
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-05-11

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2060*26 , erteilt am 2022-12-15

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-05-11

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsV0538NA6C
V0RELNAG

Interne Herstellerdaten

DEU430 B 33103 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY0PA131119 HSN:0588
BXN002987Original SAV0701812022 000466 91363345 00165

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2624

4.1. Achsabstand [mm]: 2624

5. Länge [mm]: 4500

6. Breite [mm]: 1816

7. Höhe [mm]: 1417

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1360

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1420

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1840

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 985 / 940

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3140

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1300

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 680

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: Benzin/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 9.40

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 210

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1539 / 1526

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/45 R17 94V M+S / 8,0JX17 ET46 / B / C1

Achse 2: 225/45 R17 94V M+S / 8,0JX17 ET46 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AA

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1489

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	116.4	0.173
		0.02907

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/ Diesel	102.9	19.0	16.3	35.1			0.0000	0.01E11
Gas								E
andere								E

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Benzin/ Diesel								E
Gas								E
andere								E

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5185163
Hersteller	Audi
Model	A3
Variante	S Line 1.0 30 TFSI MHEV
Listenpreis	33.731,10
VIN	WAUZZZGY0PA131119
Erstzulassungsdatum	25.7.2023
Kennzeichen	B-AM 930

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5185163 25.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023110857	08.08.2023	Beifahrerseite Seitenteil hinten	
2024108714	06.06.2024	Windschutzscheibe/Reparatur	