

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEINIGUNG
GÜLTIG FÜR VOLLSÄNDIGE FAHRZEUGE

DER UNTERZEICHNER:

NAME: F. J. J. KROL
TITEL: PRESIDENT OF MME
AUSSTELLUNGSSORT: BORN
AUSSTELLUNGSDATUM: 24.03.2022

BESTÄTIGT HIERMIT, DASS DAS FAHRZEUG:

- 0.1 FABRIKMARKE: MITSUBISHI
0.2 TYP: A00
VARIANTE: A0311
VERSION: AFBASASAAAA
0.2.1 HANDELSBEZEICHNUNG: Mitsubishi Space Star
0.2.3 KENNUNGEN:
0.2.3.1 KENNUNG DER INTERPOLATIONSFAMILIE:
IP-A03_SMT_2_14_01-MWC-1
0.2.3.2 KENNUNG DER ATCT-FAMILIE:
AT-A05_EGR_00_IN_1-MWC-1
0.2.3.3 KENNUNG DER PENS-FAMILIE:
1-MWC-12-0
0.2.3.4 KENNUNG DER FAHRZEUGSTANDSFAMILIE:
RL-A03_SMT_2_14H_0-MWC-1
0.2.3.5 KENNUNG DER FAHRZEUGSTANDSMATRIX-FAMILIE: N/A
0.2.3.6 KENNUNG DER FAMILIE MIT PERIODISCHER REGENERIERUNG: N/A
0.2.3.7 KENNUNG DER VERDÜNNUNGSPRÜFFAMILIE:
EV-0700_SN_0000_01-MWC-1
0.4 FAHRZEUGKLASSE: M
0.5 FIRMENNAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS
Mitsubishi Motors (Thailand)
Co., Ltd., FYI Center Tower 1, Klong
Toei Bangkok 10110, Thailand
0.6 ANBRINGUNGSSTELLE DES FABRIKSCHILDS:
AN DER RECHTEN B-SÄULE, GEKLEBT
ANBRINGUNGSSTELLE DER FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER:
IM MOTORRAUM VORN
0.9 NAME UND ANSCHRIFT DES BEVOLLMÄCHTIGTEN DES HERSTELLERS:
MITSUBISHI MOTOR R&D EUROPE GMBH
DE-65468 TREBUR
0.10 FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER:
MWCNA03ANH02382
0.11 HERSTELLUNGSDATUM DES FAHRZEUGS:
04.03.2022

IN JEDER HINSICHT ÜBEREINSTIMMT MIT DEM
TYP BESCHRIEBEN IN:
GENEHIGUNGSNUMMER: e1*2007/46*0951*17
DATUM: 01.07.2021

DAS FAHRZEUG KANN ZUR FORTWÄHRENDEN
TEILNAHME AM VERKEHR IN MITGLIEDSTAATEN
MIT RECHTSVERKEHR UND IN DENEN METRISCHE
EINHEITEN / EINHEITEN DES ENGLISCHEN
MASSSYSTEMS (IMPERIAL SYSTEM) FÜR DAS
GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT VERWENDET
WERDEN, OHNE WEITERE EG-TYPERGEBÜHRUNGEN
ZUGELASSEN WERDEN.

046CC0128976




www.PS-Team.de

Certificate

of
Conformity

F. J. J. KROL
PRESIDENT OF MME



Landkreis
Vorpommern-Rügen
Der Landrat
FD Bürgerservice
Carl-Heymann-Ring 67
18437 Stralsund

ALLGEMEINE BAUVERMALE		AUSFUEHREND	
1. ANZAHL DER AXEN:	2	47.1.3.0 F0:	76.7 N
UND RAEUER:	4	47.1.3.1 F1:	0.688 N/(KM/H) ²
3. ANGETRIEBENE AXEN:	1; AXSE 1	47.1.3.2 F2:	0.02846 N/(KM/H) ²
3.1 DAS FAHRZEUG IST NICHT AUTOMATISCH		47.2 FAHRZEUGKLASSE:	30
HAUPTABMESSUNGEN		47.2.1 FAHRZEUGKLASSE:	N/A
4. RADSTAND:	2450 MM	47.2.2 MINUTENLEISTUNGSFAKTOR:	N/A
4.1 ABSSTAND:	1-2: 2450 MM	47.2.3 BEGRENZTE GESCHWINDIGKEIT:	NEIN
5. LANGE:	3845 MM	48. ABSCESSIONEN:	
6. BREITE:	1665 MM	48.1 ABSCESSIONEN:	
7. HOEHE:	1505 MM	48.2 ABSCESSIONEN:	
MASSEN		NUMMER DES BASISRECHTSAKTS UND DES LETZTEN GELTENDE:	
13. MASSE IN FARRBEREITEN ZUSTAND:	940 KG	715/2007*2018/1832AP	
13.2 TATSACHLICHE MASSE DES FAHRZEUGS:	948 KG	1.2. PRIEFERFAHREN: TYP 1 (NEFZ)	
16. TECHNISCHE ZULASSIGE GESAMTMASSEN		MITTELWERTE, WLTP-HOCHSTWERTE) ODER MISC (EURO VI)	
16.1 TECHNISCHE ZULASSIGE GESAMTMASSEN BELADENEN ZUSTAND:	1340 KG	CO:	N/A
16.2 TECHNISCHE ZULASSIGE MASSE JE AXSE:	1. 730 KG 2. 670 KG	THC:	N/A
16.4 TECHNISCHE ZULASSIGE GESAMTMASSE DER FAHRZEUGKOMBINATION:	1570 KG	NHC:	N/A
18. TECHNISCHE ZULASSIGE MAXIMALE ANHANGERSMASSE DES ZUFUHRZEUGS MIT:		NOX:	N/A
18.3 ZENTRALACHSANHANGER:	200 KG	THC-NOX:	N/A
18.4 UNGEBUNDENEN ANHANGER:	100 KG	M3:	N/A
19. TECHNISCHE ZULASSIGE STUETZLAST AM KIPPLUNGSPUNKT:	25 KG	PARTEIKELMASSE:	N/A
ANTRIEBSMASCHINE		PARTEIKELZAHL:	N/A
20. HERSTELLER DES MOTORS:	Mitsubishi Motors (China)	WLTP CO:	247.4 MC/MM
21. BAUMUSTERBEZEICHNUNG GEMASS 3492		WLTP THC:	20.2 MC/MM
22. ARBEITSVERFAHREN:	REMDOZULENDUNG/4-TAKT	WLTP NHC:	17.8 MC/MM
23. REINER ELEKTROANTRIEB:	NEIN	WLTP NOX:	26.8 MC/MM
23.1 ART DES (ELEKTRO-) HYBRIDFAHRZEUGS:	N/A	WLTP THC-NOX:	N/A
24. ANZAHL UND ANORDNUNG DER ZYLINDER:	3; IN REIHE	WLTP M3:	N/A
25. HILFRAUM:	1193 CM3	WLTP PARTIKELMASSE:	N/A
26. KRAFTSTOFF:	BENZIN	WLTP PARTIKELZAHL:	N/A
26.1 EINSTROMMOTOR:		WLTP RAUCH (GOREGRIERTER WERT DES ABSORPTIONSBEFIZIENFEN):	N/A
27.1 HOECHSTE NUTZLEISTUNG (VERBRENNUNGSMOTOR):	52 KW	48.1 ANGENEBENE HOECHSTE ROE-WERTE VOLLSTANDIGE ROE-FAHRT:	NOX: 60.00 MC/MM
27.2 HOECHSTE NUTZLEISTUNG (BEI):	6000 MIN-1	48.2 ANGENEBENE HOECHSTE ROE-WERTE PARTIKELZAHL:	NOX: 60.00 MC/MM
27.3 HOECHSTE NUTZLEISTUNG (ELEKTROMOTOR):	N/A	ROE-FAHRT (INNERORTS):	N/A
27.4 HOECHSTE 30-MINUTEN-LEISTUNG (ELEKTROMOTOR):	N/A	PARTIKELZAHL:	N/A
28. GETRIEBE (TYP):	HANDGESCHALTET	PARTIKELZAHL:	N/A
28.1 UEBERSETZUNGSVERHAELTNISSE (BEI FAHRZEUGEN MIT HANDSCHALTGETRIEBE)		CO2 EMISSION/ KRAFTSTOFFVERBRUCH/ STROMVERBRUCH	
		1. ALLE ANTRIEBSARTEN AUSSER REINEN ELEKTROFAHRZEUGEN	
		NEZ-WERTE	
		CO2 EMISSION:	124 G/MM
		INNERORTS:	92 G/MM
		KOMBINIERT:	104 G/MM
		GEWICHTET KOMBINIERT:	N/A
		KRAFTSTOFFVERBRUCH:	5.4 L/100MM
		INNERORTS:	4.0 L/100MM
		KOMBINIERT:	4.3 L/100MM
		GEWICHTET KOMBINIERT:	N/A
		AMWEICHENFAKTOR:	N/A
		DIFERENZIERUNGSFAKTOR:	N/A
		2. REINE ELEKTROFAHRZEUGE UND EXTERN AUFLADBARE HYBRIDELEKTROFAHRZEUGE	
		STROMVERBRUCH:	N/A
		49.3 FAHRZEUGE MIT OEKOINNOVATIONEN	
		49.3.1 ALLGEMEINER CODE DER OEKOINNOVATIONEN:	e1 17 29
		49.3.2 GESAMTEINSPARUNGEN VON CO2-EMISSIONEN DURCH OEKOINNOVATIONEN	
		49.3.2.1 EINSPARUNGEN DURCH NEZ:	1.08 G/MM
		49.3.2.2 EINSPARUNGEN DURCH WLTP:	0.78 G/MM
		49.4 ALLE ANTRIEBSARTEN AUSSER FAHRZEUGE MIT REINEM ELEKTROANTRIEB NACH DER VERORDNUNG	
		KOMMISSION	
		WLTP-WERTE	
		CO2 EMISSIONEN:	
		NIEDRIG:	134 G/MM
		MITTEL:	103 G/MM
		HOCH:	99 G/MM
		KOMBINIERT:	123 G/MM
		GEWICHTET KOMBINIERT:	113 G/MM
		KRAFTSTOFFVERBRUCH:	N/A
		NIEDRIG:	5.9 L/100MM
		MITTEL:	4.6 L/100MM
		HOCH:	4.4 L/100MM
		KOMBINIERT:	5.4 L/100MM
		GEWICHTET KOMBINIERT:	5.0 L/100MM
		49.5 FAHRZEUGE MIT REINEM ELEKTROANTRIEB UND EXTERN AUFLADBARE HYBRIDELEKTROFAHRZEUGE NACH DER VERORDNUNG (EU) 2017/1151 DER KOMMISSION (FALLS ZUTREFFEND)	
		49.5.1 FAHRZEUGE MIT REINEM ELEKTROANTRIEB	
		STROMVERBRUCH:	N/A
		ELEKTRISCHE REICHWEITE:	N/A
		49.5.2 EXTERN AUFLADBARE HYBRID-ELEKTRO-FAHRZEUGE	
		STROMVERBRUCH (BAC WEGGELASSEN):	N/A
		ELEKTRISCHE REICHWEITE (GEAR):	N/A
		ELEKTRISCHE REICHWEITE INNERORTS (GEAR CITY):	N/A
		SONSTIGES	
		52. BEMERKUNGEN:	
		ZU NR. 16.1: +30 BEI ANHANGERELEKTROANTRIEB	
		ZU NR. 16.2: AXSE 2 +30 BEI ANHANGERELEKTROANTRIEB	
		ZUSATZLICHE REIFEN-FELGENKOMBINATIONEN:	
		TECHNISCHE PARAMETER (KEINE BEZUGNAHME AUF RD)	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 15 : Tür vorne links, Klebereste




Bild 16 : Tür vorne links, Klebereste



Bild 17 : Tür vorne links und Einstieg , Klebereste



Bild 18 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 20 : Einstieg vorne rechts, eingedellt




Bild 21 : Einstieg vorne rechts, eingedellt




Bild 22 : Wartungsnachweis

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug weist aufgrund seines Alters und der Laufleistung umlaufend Kratz- und Schrammspuren sowie alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren auf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2022	Letzte Zulassung	07.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mitsubishi
Typ / Verkaufsbez.	Space Star	Aufbauart	Coupe
	(A00)(04.2013->) / Space		
	Star 1.2 Select (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	MMCXNA03ANH022382	HSN / TSN	7431 / AAW
DAT Europa-Code®	015900920440001	DAT Marktindex	DE001 6271
Km-Stand abgelesen	14038	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	52	Hubraum (ccm)	1193
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / W19	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 14 79 S	Bridgestone / ECOPIA 150	S / O	6 mm
rechts	165 / 65 R 14 79 S	Bridgestone / ECOPIA 150	S / O	6 mm
2 links	165 / 65 R 14 79 S	Bridgestone / ECOPIA 150	S / O	7 mm
rechts	165 / 65 R 14 79 S	Bridgestone / ECOPIA 150	S / O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 4 Lautsprecher, AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Pioneer Radio mit CD- und MP3-Player, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Bluetooth-/Audio-Schnittstelle, Dachantenne, Dachspoiler Wagenfarbe, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Fernentriegelung Tankklappe, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 5-Gang, Getränkehalter vorn und hinten, Gurtstraffer vorn, Haltegriffe mit Kleiderhaken Dachhimmel, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innen-/ Außentemperaturanzeige, Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill verchromt, Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Liegesitz-Funktion, Sitze vorn, Luftdüsen im Fond, Mittelkonsole mit Ablagefach, Modellpflege (2), Motor 1,2 Ltr. - 52 kW, Multifunktionsanzeige, Nebelschlussleuchte, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Regen-/Lichtsensoren, Reifen 165/65 R14 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer Klarglas, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sondermodell Select, Sonnenblende links mit Spiegel, Stahlfelgen 4,5x14, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Touchscreen-Farbdisplay (6,2 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: Serviceintervall (A-Märkte), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 21.08.2025 bei Kilometerstand 8.076
nächste Wartung:	am 21.08.2026 bei Kilometerstand 28.000

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links und Einstieg ,
Klebereste, reinigen (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, zerkratzt, (Bild 13, 14)

Stoßfänger hinten, verschrammt, (Bild 18, 19)

Einstieg vorne rechts, eingedellt, (Bild 20, 21)