

Historial del Vehiculo -5535-MFZ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5535-MFZ	09/02/2024	11151	LUNAS	768308423R - LUNA FIJA PTA.D.D. CALZADA
5535-MFZ	05/06/2024	16271	ANUAL 1	FILTRO POLEN
5535-MFZ	05/06/2024	16271	ANUAL 1	M.O
5535-MFZ	05/06/2024	16271	ANUAL 1	NIVELES
5535-MFZ	13/09/2024	20457	NEUMATICOS	Reparar pinchazo rueda delantera derecha
5535-MFZ	08/11/2024	21000	MATERIALES	
5535-MFZ	08/11/2024	21000	COLISIÓN CON CONTRARIO	
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	788A20700R - MOLDURA PASE ALETA T.D.
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.T.D. P/PINTAR
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	265801655R - PILOTO PARAG.T.D.
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUNTA PARAG.T.D. P/PINTAR
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.T.D. P/PINTAR
5535-MFZ	13/11/2024	24225	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5535-MFZ	31/03/2025	29902	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Filtro aire
5535-MFZ	29/05/2025	37087	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
5535-MFZ	29/05/2025	37087	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 215/60 HR17 PRIMACY 4+ 96H / Turismo/ VERANO
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Arandela / tapón cárter - ACERO - Nueva
5535-MFZ	29/05/2025	37087	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 215/60 HR17 PRIMACY 4+ 96H / Turismo/ VERANO
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Filtro aceite - Nueva
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Líquido lavaparabrisas
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Jgo discos freno dl
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Aceite motor - 00W20 OEM
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Disco freno dl dr
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Serv inspección 2º año
5535-MFZ	29/05/2025	37087	ANUAL 2	Pastillas freno dl

5535-MFZ	29/05/2025	37087 ANUAL 2	Filtro antipolen - Nueva
5535-MFZ	29/05/2025	37087 ANUAL 2	Disco freno dl iz
5535-MFZ	29/05/2025	37087 ANUAL 2	M.O. General
5535-MFZ	17/11/2025	41185 BATERIA	Batería telemando c/c - CR 2025 - Nueva
5535-MFZ	17/11/2025	41185 BATERIA	M.O. General
5535-MFZ	17/11/2025	41185 BATERIA	Batería - VALUE+ - Nueva
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Escobilla limpialuna tr
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	MANO DE OBRA
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Filtro aceite - FEBI - Rec.Plat. GIRA - Nueva
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Jgo escobillas limpia
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Aceite motor - 05W30 OEM
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Arandela / tapón cárter - COBRE - Nueva
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Filtro aire
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Rellenar niveles
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Serv inspección 60000 KM
5535-MFZ	28/05/2026	52318 ANUAL 4	Tasas reciclado residuos



RENAULT CAPTUR
INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00570446587
Primera matriculación	3/4/2023
Kilometraje del vehículo	52.873 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/7/2026 8:12:31	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	-------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	3/4/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJB00570446587	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	BF Goodrich	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	BF Goodrich	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 V	Verano	Acero	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Carrocería

Tipo de daño	Pieza No Original
Modo de reparación	Pequeño deletreo



13 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



14 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

