

# Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL3SR095353



## Descripción

<b>Matrícula</b> 2576NCF	<b>Fecha de matriculación</b> 29/05/2025	<b>Kilometraje</b> 31602 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Ranchera	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 150 KW

## Detalles del estado

<b>Localización de la Inspección</b> Hertz San Boi	<b>Fecha del encargo</b> 18/06/2026	<b>Fecha de peritación aprobada</b> 19/06/2026
---	--	---

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Problema de arranque del motor	✓ No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
002	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair



003 Llanta / Trasero Izquierdo  
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



004 Aleta / Trasero Izquierdo

Impacto

Reparar



005 Paragolpes / Trasero

Ralladura


Pintar



006 Llanta / Trasero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



007 Llanta / Delantero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



## Elementos faltantes

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4.5 mm
<b>Delantero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4.5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.1 mm
<b>Trasero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.1 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Cable de carga rápida / - / Faltante



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero izquierdo / Ralladura



Aleta / Trasero izquierdo / Impacto



Paragolpes / Trasero / Ralladura

