


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYCCPFB 12V82517	Erstzulassung	30.03.2023	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI KL 282	Laufleistung	112 160 km
Modell	MOVANO C CARGO L2H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 34379 Calden Frankenbach




Lose Teile

Reserverad	✓
Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Entklebung - Pauschale -	4		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Tür Hinten links Gebrauchsspur 2 -
5		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Stoßfänger Hinten Gebrauchsspur 2 -	6		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Kofferraum- /Laderaumboden - Gebrauchsspur 2 -
7		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Tür Hinten rechts Gebrauchsspur 2 -	8		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Schiebetür Seitlich rechts Gebrauchsspur 2 -
9		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Kotflügel Vorne rechts Delle -	10		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Windschutzscheibe mit Kamera - Ersetzen -
11		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Klebesatz Vorne Pauschale -	12		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Radkasten Hinten rechts Delle -
13		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Andere Karosserieteile Hinten rechts Kratzer -	14		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Türeinstieg Vorne links Kratzer -

Innenschäden

1		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Ersatzschlüssel - Fehlende Elemente -	3		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Türverkleidung Hinten rechts Ersetzen -
---	---	--	--	---	--	--	--

Sonstiges

DEKRA Automotive Solutions

15		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	1.887,08€