


Opel COMBO 1.5D 102pk L2H1 Edition, apr-21, 132.501 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	W0VEFYHYCMJ666604
Eerste toelating	23-04-2021
Eerste afgifte NL	23-04-2021
Europese typegoedkeuring	e2*2007/46*0623*12
Afgelezen tellerstand	132.501 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1499
Gewicht	1377 kg
Deuren	5
Vermogen	75 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	298
Laadruimte	
Laadvermogen	978
Bijzonderheden RDW	
Accu capaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Grijs kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires

 Airconditioning handbediend	 Cruisecontrol	 Schuifdeur rechts
 Audio installatie	 Elektrische ramen voor	 Stuurbekrachtiging
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lat om lat betimmering / zijbeplating	 Trekhaak
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	 Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multifunctioneel stuur
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Verstelbaar stuur
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts



van het voertuig

APK vervaldatum	23-04-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig













Banden

Velggrootte	16"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Vredestein	All Season band	5 mm
Rechter voorwiel	Vredestein	All Season band	5 mm
Linker achterwiel	Vredestein	All Season band	5 mm
Rechter achterwiel	Vredestein	All Season band	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1	Contactsleutel	Manco

2		Bekl zitting v r	Gat
3		Armleuning v m	Gebroken
4		Linker achterscherm	diverse schade (zie foto)
5		Dorpel l	diverse schade (zie foto)
6		Scherm a l sierlijst	kras(sen)
7		Voorbumper	Gebroken
8		Schuifdeur r	diverse schade (zie foto)
9		Rechter achterscherm	diverse schade (zie foto)
10		Rechter voorscherm	kras(sen)
11		Dorpel r	diverse schade (zie foto)



12



Deur v r sierlijst

kras(sen)

13



Linker achterportier

diverse schade (zie foto)



14



Achterbumper

kras(sen)



15



Koetswerk

Niet origineel