

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370502

Nº Revision: WTWS\_618493

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7574-LZX	Nº CHASIS:	WFOEXTTTBNT86256
KILOMETROS:	77361	MARCA:	FORD
F. PERITACIÓN:	23/04/2026	MODELO:	TRANSIT 350 L3 68KWH (184CV) TREND RWD
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	20/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
1 VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	4628,37 €
Daños Interiores	472,39 €
Total Valoración	5100,76 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
2303120	953ZL	Mando reg inclinación banq iz	1,00	12,11	3,63	8,48
2576303	53001	Cable de carga	1,00	662,73	198,82	463,91

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTTRBNT86256		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_618493
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	7VTAWWA
Kilómetros	77.361

#### Equipamiento

##### Manual

ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAX0

RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - JBHAB0

##### VIN Query

LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - D17AD0	LLANTAS 6.5JX16" - D2XD80
MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 135KW - ENC22	ASIENTOS DL CALEFACTADOS - BY1AB0
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - BWRAB0	ASIENTOS DL CON BANDEJA POST - BW7AB0
ASIENTOS DL C/BANQUETA BASCULANTE - BYPAY0	ESPAÑA ESPAÑA - WAEEX0
AUTOMATICO AUTOMATICA - TRWA0	ACABADO TECNICO SERIE 350 - SE353
TAPACUBOS 16" - D5AAB0	SUSPENSION CARGA UTIL AMPLIADA - DYEAD0
TRANSMISION TRACCION TR - DR0D0	ADAS REGULADOR VELOCIDAD - GTDAB0
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - D5EAE0	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - CPQAB0
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - CPHAB0	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - HKCAB
AUDIO/MULTIMEDIA S/CONVERTIDOR ELECTRICO - HUKAA5	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - HLNAB0
ADAS CAMARA VISION DL/TR Y LAT - J3KAH0	ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - CBGAJ0
ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - B5LAB0	LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - JEDAC0
LUCES LUZ AUXILIAR FRENO - JDDAB0	LUCES FAROS ANTINEBLA - JBKAB0
GENERALES 2 PUERTAS TR 270º - A6LAB0	CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0
CRISTALES LUNAS TINTADAS - B2GAB0	CRISTALES PARABRISAS TERMICO - B3MAB0
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - HNKAB0	COMERCIAL BATALLA MEDIA C/PUERTA LAT DR - L3
FECHA FABRICACIÓN 22/04/2022	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - CBFAQ0

##### Automático













INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

#### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
2366716	Moldura tr estribo iz	1,00	112,79			112,79
2120877	Moldura pilar B iz	1,00	56,41			56,41
2330839	Estribo iz	1,00	192,31			192,31
2309347	Moldura aleta tr iz	1,00	41,21			41,21
2368816	Aleta tr iz	1,00	1.237,63			1.237,63
2043755	Piloto intermitente retrovisor dr	1,00	31,16			31,16
2522814	Puerta dl iz	1,00	1.016,65			1.016,65
	Incluye: Panel ext puerta dl iz					
2309286	Moldura puerta dl iz	1,00	60,15			60,15
2303120	Mando reg inclinación banq iz	1,00	12,11			12,11
2576303	Cable de carga	1,00	662,73			662,73
	Incluye: Cable de carga					

Nº Valoración	CMA_618493	Marca - Modelo	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
Fecha Alta	23/04/2026 17:16:26	CUM	FR06101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 17:24:27	Matrícula	7574-LZX		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0EXXTTRBNT86256		

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  322281 (L)	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr	0,20 h	25,00			5,00
I 433661 (L)	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
- T1  413201 (L)	Sustituir Puerta dl iz	1,60 h	25,00			40,00
I 413161 (L)	Desmontar y montar Puerta dl iz					
I 413201 (L)	Desarmar/Despiezar Puerta dl iz					
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Puerta dl iz					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
- T2  444740 (L)	Sustituir Estribo iz	6,60 h	25,00			165,00
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Estribo iz					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2  445104 (L)	Sustituir Aleta tr iz	35,90 h	25,00			897,50
I 323051 (L)	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I 416151 (L)	Desmontar y montar Puerta carga tr iz					
I 433721 (L)	Desmontar y montar Moldura aleta tr iz					
I 433721 (L)	Desmontar y montar Moldura contorno aleta tr iz					
I 433721 (L)	Desmontar y montar Moldura central aleta tr iz					
I 434453 (L)	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)					
I 434471 (L)	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 436111 (L)	Desmontar y montar Guarnecido cent techo					
I 436191 (L)	Desmontar y montar Guarnecido cent tr aleta tr iz					
I 437461 (L)	Desmontar y montar Guarnecido aleta tr iz					
I 437461 (L)	Desmontar y montar Guarnecido pase rueda tr iz					
I 437461 (L)	Desmontar y montar Guarnecido cent aleta tr iz					
I 438431 (L)	Desmontar y montar Moqueta piso maletero					
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Aleta tr iz					
I EM862TL	Desmontar y montar Moldura inf aleta tr iz					
I EM8639L	Desmontar y montar Moldura tr estribo iz					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  EM8665L	Sustituir Moldura pilar B iz	0,10 h	25,00			2,50
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,00 h	25,00			0,00
T2  GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	0,25 h	25,00			6,25
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	1,50 h	25,00			37,50
T2  GtT9508L	Reparar Tapizado banqueta dl iz	0,00 h	0,00			60,00
T2  TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	25,00			5,00
+ 445104 (L)	Sustituir Aleta tr iz					
T1  EM953ZL	Sustituir Mando reg inclinación banq iz	0,10 h	25,00			2,50

Nº Valoración	CMA_618493	Marca - Modelo	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
Fecha Alta	23/04/2026 17:16:26	CUM	FR06101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 17:24:27	Matrícula	7574-LZX		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0EXXTTRBNT86256		

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP9060L	Estribo iz Sustitución					
 GtP900WL	Lateral iz carroc (zona cent) Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Sustitución					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP9050L	Aleta tr iz Sustitución					
PLASTICO						
 GtP7605R	Moldura contorno puerta dl dr Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP8665L	Moldura pilar B iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_618493	Marca - Modelo	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
Fecha Alta	23/04/2026 17:16:26	CUM	FR06101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 17:24:27	Matrícula	7574-LZX		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0EXXTTRBNT86256		

## Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	60,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	3.423,15 €	Subtotal Horas MO	1.186,25 €	Subtotal Horas MO	400,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (47,45 h)	1.246,25 €	Subtotal M.O. (16,00 h)	400,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.246,25 €	Total mano de obra	400,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	3.423,15 €			Subtotal material	1.058,29 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	1.026,95 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.396,20 €			Total del material	1.058,29 €
				Total sin descuentos	1.458,29 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.458,29 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.396,20 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.246,25 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.458,29 €	Base del impuesto	5.100,74 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.100,74 €	IVA (21%)	1.071,16 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.171,90 €
				Total	<b>6.171,90 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTTRBNT86256		

### Equipamiento

#### Manual

ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAX0

RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - JBHAB0

#### VIN Query

LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - D17AD0

LLANTAS 6.5JX16" - D2XD80

MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 135KW - ENC22

ASIENTOS DL CALEFACTADOS - BY1AB0

ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - BWRAB0

ASIENTOS DL CON BANDEJA POST - BW7AB0

ASIENTOS DL C/BANQUETA BASCULANTE - BYPAY0

ESPAÑA ESPAÑA - WAEEX0

AUTOMATICO AUTOMATICA - TRWA0

ACABADO TECNICO SERIE 350 - SE353

TAPACUBOS 16" - D5AAB0

SUSPENSION CARGA UTIL AMPLIADA - DYEAD0

TRANSMISION TRACCION TR - DR0D0

ADAS REGULADOR VELOCIDAD - GTDAB0

LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - D5EAE0

SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - CPQAB0

SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - CPHAB0

AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - HKCAB

AUDIO/MULTIMEDIA S/CONVERTIDOR ELECTRICO - HUKAA5

ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - HLNAB0

ADAS CAMARA VISION DL/TR Y LAT - J3KAH0

ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - CBGAJ0

ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE - B5LAB0

LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - JEDAC0

LUCES LUZ AUXILIAR FRENO - JDDAB0

LUCES FAROS ANTINIEBLA - JBKAB0

GENERALES 2 PUERTAS TR 270° - A6LAB0

CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0

CRISTALES LUNAS TINTADAS - B2GAB0

CRISTALES PARABRISAS TERMICO - B3MAB0

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - HNKAB0

COMERCIAL BATALLA MEDIA C/PUERTA LAT DR - L3

FECHA FABRICACIÓN 22/04/2022

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - CBFAQ0

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



IMGP0243.JPG



IMGP0245.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618493	Marca - Modelo	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
Fecha Alta	23/04/2026 17:16:26	CUM	FR06101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 17:24:27	Matrícula	7574-LZX		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0EXXTTRBNT86256		



IMGP0248.JPG



IMGP0252.JPG



IMGP0257.JPG



IMGP0247.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618493	Marca - Modelo	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
Fecha Alta	23/04/2026 17:16:26	CUM	FR06101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 17:24:27	Matrícula	7574-LZX		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0EXXTTRBNT86256		



IMGP0251.JPG



IMGP0253.JPG



IMGP0254.JPG



IMGP0242.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTTRBNT86256		



IMGP0244.JPG



IMGP0259.JPG



IMGP0249.JPG



IMGP0255.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTRBNT86256		



IMGP0256.JPG



IMGP0246.JPG



IMGP0258.JPG



IMGP0250.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTRBNT86256		



IMGP0262.JPG



IMGP0265.JPG



IMGP0266.JPG



IMGP0263.JPG

## Reportaje Fotográfico


<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTTRBNT86256		



IMGP0261.JPG



IMGP0260.JPG



IMGP0264.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_618493	<b>Marca - Modelo</b>	FORD E-TRANSIT (R) (22-)		
<b>Fecha Alta</b>	23/04/2026 17:16:26	<b>CUM</b>	FR06101	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/04/2026 17:24:27	<b>Matrícula</b>	7574-LZX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0EXXTRBNT86256		