AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F070910002

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 27/08/2026 | 26057592 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/10/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S074F174**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE AUTO PRINGY

(3) COORDONNÉES :
256 ROUTE D'ARGONAY

74370 ANNECY-PRINGY
04.50.05.10.00

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 074T1047

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CM-070-SM (F) | 12-11-2012 | 18-09-2012 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1DZ0L0247655843 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP162G002 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101580

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillances majeures**

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

**Défaillances mineures**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/06/20 0:83317 Kms / 20/06/2022:93516 Kms /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.4m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 1% | | | 11% | |
| **Forces verticales** | | 967daN | | | 517daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 367daN | | 337daN | 229daN | | 222daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 9% | | | 4% | |
| Force de freinage (efficacité) | 367daN | | 337daN | 229daN | | 222daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | | 77% | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | | 25% | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-1) C2:<0.10 C3:<0.10 C4:<0.10 Moyenne:<0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.4% D:-1.6%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

CT RG VL 070 450 001 - 03/26 ☆