DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VR3KAHPYX SS164961 | Date d'immatriculation | 07/10/2025 | Couleur | ROUGE VITAL MET.VERN |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HF-848-ZJ | Odometre | 14 185 km |
| Modèle | 5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | GCA LOGISTIQUE MARIGNANE |











## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Cache bagages | ✓ |


## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Clef | ✓ |
| Forfait carburant | ✓ |

## Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm
ROULAGE A PLAT


## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**2**




| | |
|---|---|
| Elément | Aile |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 19' |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Baguette de porte |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elément | Extension d'aile |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Usé |
| Commentaires | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**9**

| | |
|---|---|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 19' |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**11**

| | |
|---|---|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

VTS/CED
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm ROULAGE A PLAT
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm