

MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U95SZ079961



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	24/01/2025	37116 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione



Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



002 Modanatura paraurti / Anteriore

Riga

Sostituzione



003 Porta / Posteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



004 Paraurti / Posteriore

Riga


Riparazione



005 Parafango / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



006 Porta / Posteriore Destro

Riga

Riparazione





007 Calotta retrovisore / Destro

Riga

Riparazione



008	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair
			
009	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga




Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Riga




Porta / Posteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga