

**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002443090        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 19.05.2026 12:25  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10654999          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZCD3RW159749 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                          |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                  |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                                        |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CLA                                                  |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 14.03.2024                                                  |
| <b>Laufleistung:</b>                | 16.816 km                                                   |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                   |
| <b>Farbe:</b>                       | Uranograu                                                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Uranograu                                                   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                      |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                                   |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)                                              |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                             |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                             |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                             |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                             |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                             |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                           |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                                           |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                      |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                           |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                           |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                            |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                       |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                           |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 122 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

"MOVE"

"MOVE"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW

4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Autobahnlicht

Automatische Distanzregelung ACC "stop &amp; go"

Automatische Distanzregelung ACC "stop &amp; go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hinterachse "Standard"

Hybrid-Antriebssystem MHEV

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag  
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer  
 Kurzheck  
 Landesverkaufsprogramm Deutschland  
 LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar  
 LED-Rückleuchten  
 LED-Scheinwerfer  
 Leergewichtsbereich Standard  
 Lendenwirbelstützen vorn  
 Leuchtweitenregulierung dynamisch  
 Linkslenker  
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden  
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar  
 Modul Boden hinten Ausführung 1  
 Motorenstart Standard  
 Müdigkeitserkennung  
 Multifunktionskamera  
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen  
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
 Nicht Heissland  
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn  
 Normal-Lackierung  
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung  
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze  
 Ohne 2. Batterie  
 Ohne Alcohol Interlock  
 Ohne Anhängervorrichtung  
 Ohne Aufkleber und Embleme  
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe  
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
 Ohne Dachreling  
 Ohne Dynamic Drive Control  
 Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
 Ohne Feuerlöscher  
 Ohne Head-Up Display  
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik  
 Ohne Ladekabel  
 Ohne Mode3 Ladekabel  
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige  
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Speedlimiter (LIM)  
 Ohne Spurwechselassistent  
 Ohne Stabilisator hinten  
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
 Ohne Trennwand  
 Ohne UNECE CS&SU  
 Ohne Verkehrszeichenerkennung  
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät  
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne  
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
 Ohne zus.Zierleisten  
 Ohne Zusatz-/Standheizung  
 Ohne zusätzliche Bereifung  
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
 Pedale in Edelstahl gebürstet  
 Radio  
 Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"  
 Radschrauben Standard  
 Radstand  
 Rechtsverkehr  
 Regensensor  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 205/55 R 16  
 Reifenkontrollanzeige  
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzbezüge für Sondermodell  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachbedienung  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |
| Nexen      | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 6,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Heckscheibe                         | Kratzer              | Ersetzen            |
| 2  | Motorhaube                          | Kratzer              | Lackieren           |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen           |
| 4  | Stoßfänger hinten                   | Kratzer              | Spotrepair          |
| 5  | Kotflügel vorne links               | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 6  | Seitenwand hinten rechts            | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 7  | Stoßfänger vorne rechts             | Kratzer              | Polieren            |
| 8  | Einstiegsschweller vorne rechts     | Kratzer              | Auslegen + Polieren |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD3RW159749

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654999  
vom: 22.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen



#### 2 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren



#### 3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


#### 4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



#### 5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Polieren



8 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

