

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A3 35 TFSI Sportback Sportback5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -TZ 1174	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGY5NA065244
Vertrags-Nummer:	64164082	Erstzulassung:	18.05.2022
Internes KZ:	15060993	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A3 35 TFSI Sportback Sportback 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A3 35 TFSI Sportback Sportback5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	128
durchschn. Verbr./100 Km:	5,600	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	224	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1360	zul. Gewicht (kg):	1835

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 64164082
Amtliches Kennzeichen: HD -TZ 1174
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A3 35 TFSI Sportback Sportback5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
22.07.2025	9059956362	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Nein
17.05.2024	9059888749	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 64164082
Amtliches Kennzeichen: HD -TZ 1174
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


AUDI A3 35 TFSI Sportback Sportback5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZGY5NA065244

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	99,760 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	14,400 km
Type / Model	A3 Sportback	Main inspection (Report not on hand)	01/2028
Vehicle Identification number	WAUZZZGY5NA065244	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	18 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
3	Equipment	Vehicle key (1 von 2 fehlt) - No deduction
4	Interior	Boot cover / roller cover (Fehlt) - No deduction
5	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
6	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
7	Indicator - front	Mirror - left side - Scratched - Replace
8	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
9	Sill - right side	Trim (Steinschläge) - Scratched - Paint
10	Seat - front	Seat cover - right side - Damaged - Replace
11	Seat - rear	Upholstery - Damaged - Replace
12	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction
2	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
3	Door - front right side	Door edge - Scratched - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
5	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R16 92T	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/65 R16 92T	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft,n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45688786
Delivery date: 29 May 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	A3 Sportback	Mileage (Read)	99,760 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGY5NA065244	First registration	18 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #7: Indicator - front: Mirror - left side - Scratched - Replace



Damage #8: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #8: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #9: Sill - right side: Trim (Steinschläge) - Scratched - Paint



Damage #9: Sill - right side: Trim (Steinschläge) - Scratched - Paint



Damage #9: Sill - right side: Trim (Steinschläge) - Scratched - Paint



Damage #9: Sill - right side: Trim (Steinschläge) - Scratched - Paint



Damage #10: Seat - front: Seat cover - right side - Damaged - Replace




Damage #10: Seat - front: Seat cover - right side - Damaged - Replace



Damage #11: Seat - rear: Upholstery - Damaged - Replace



Damage #11: Seat - rear: Upholstery - Damaged - Replace




Damage #12: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



WAUZZZGY5NA065244

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	99.760 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	14.400 km
Typ/Modell	A3 Sportback	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2028
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY5NA065244	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	18.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (1 von 2 fehlt) - kein Abzug
4	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - kein Abzug
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Schweller rechts	Verkleidung (Steinschläge) - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern
11	Sitz hinten	Sitzbezug - beschädigt - erneuern
12	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
5	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 92T	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/65 R16 92T	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft,n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45688786
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	99.760 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY5NA065244	Erstzulassung	18.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung (Steinschläge) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung (Steinschläge) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung (Steinschläge) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung (Steinschläge) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #11: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - erneuern




Beschädigung #11: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - erneuern




Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott