



**VR3KAHPYXSS069865**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Halter</b>            |                   | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Kennzeichen</b>       |                   | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 17.598 km                    |
| <b>Hersteller</b>        | Peugeot           | <b>Restlauf bis Service</b>     | 12 Monat(e)                  |
| <b>Typ/Modell</b>        | 5008              | <b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>   | 06/2028                      |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | VR3KAHPYXSS069865 | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 100 kW / 1.199 ccm           |
| <b>Erstzulassung</b>     | 16.06.2025        | <b>Polster/Farbe</b>            | Alcantara/Leder / Schwarz    |
| <b>Letzte Wartung</b>    |                   | <b>Lackierung</b>               | Grau                         |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Hybr.Benzin/E     | <b>Getriebe</b>                 | Automatik                    |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 2   | Seitenwand links    | Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair   |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug   |
| 2   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug |
| 3   | Verglasung        | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug    |
| 4   | Schweller links   | Einstieg - Kratzer                         |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R19 103V | Michelin   | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 225/55 R19 103V | Michelin   | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Rosenheim  
Hechtseestraße 1  
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 20.05.2026  
**Protokollnummer: 45573229**  
Erstellt durch: Paula Kube  
Besichtigt durch: Frau Sitte



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Peugeot           | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | 5008              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 17.598 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | VR3KAHPYXSS069865 | <b>Erstzulassung</b>            | 16.06.2025                   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.


### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1: FIN**




**Abbildung 2: Schräg vorne**




**Abbildung 3: Schräg vorne**




**Abbildung 4: Schräg hinten**



**Abbildung 5: Schräg hinten**



**Abbildung 6: Montierte Bereifung**



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Laderaum**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**



**Abbildung 12: Instrumententafel**


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Rosenheim  
Hechtseestraße 1  
83022 Rosenheim


Besichtigungsdatum: 20.05.2026  
**Protokollnummer: 45573229**  
Erstellt durch: Paula Kube  
Besichtigt durch: Frau Sitte



**Abbildung 13: Instrumententafel**



**Abbildung 14: Dokumente**



**Abbildung 15: Dokumente**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair

# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER, Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,  
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

## STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : PEUGEOT  
0.2. Typ : K  
Variante : A  
Version : HPY1-H1AM01  
0.2.1. Handelsbezeichnung : 5008  
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :  
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg  
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg  
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm2  
Rollwiderstand : - - - kg/t  
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm2  
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)  
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HPY EDC\_MB80-VR3  
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HPY 0B01-VR3  
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-MH  
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- MP24EDCTC081-VR3  
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -  
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -  
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HP E24D MB00-VR3  
0.4. Fahrzeugklasse : M1  
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :  
Stellantis Auto SAS  
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France  
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen  
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :  
an der Türaufhängung in der Fahrzeugmitte - selbstklebend  
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :  
im Motorraum  
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :  
- -  
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR3KAHPYXSS069865  
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 14/04/2025

mit dem in der am 05/02/2025 erteilten Genehmigung e2\*2018/858\*00064\*07 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 14/04/2025

Julien ESTAVOYER

Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 23/04/2025



A. PUELS  
Peugeot Deutschland  
Homologation  
Bahnhofplatz 1  
D-65423 Rüsselsheim

HG661579  
371209

### Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4  
3. Antriebsachse(n) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -  
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert  
4. Hauptabmessungen  
4.1. Radstand : 2895 mm  
4.2. Achsabstand : 2895 mm  
5. Länge : 4790 mm  
6. Breite : 1895 mm  
7. Höhe : 1735 mm  
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1700 kg  
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1007 kg  
2.: 693 kg  
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1854 kg  
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2330 kg  
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2330 kg  
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg  
2.: 1300 kg  
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3330 kg  
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines  
18.1. Deichselanhängers : - kg  
18.3. Zentralachsanhängers : 1000 kg  
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg  
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 80 kg

### Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : Stellantis Auto SAS  
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN09  
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung  
23. Reiner Elektroantrieb : nein  
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV  
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe  
25. Hubraum : 1199 cm³  
26. Kraftstoff : Benzin  
26.1. : Einstoffmotor  
27. Maximale Leistung : 100 kW bei 5500 U/min  
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 15.6 kW  
Benzin : 6.3 kW  
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 6.3 kW  
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : automatisch  
28. Getriebe (Typ) : 1  
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 1  
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

| Gang | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7 | 8 | 9 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
|      | 0.0538 | 0.0884 | 0.1403 | 0.1845 | 0.2488 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 |

### Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 198 km/h

### Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1.: 1630 mm  
2.: 1635 mm  
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen : 1.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A  
2.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A

### Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -

### Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF  
40. Farbe des Fahrzeugs : grau  
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts  
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 7  
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -  
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



46. Umweltverträglichkeit  
Geräuschpegel

Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min<sup>-1</sup>  
Fahrgeräusch : 67 dB(A)  
Euro 6 EA

47. Abgasnorm

Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1946 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm<sup>2</sup>

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 131 N

47.1.3.1. f1 : 0.154 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.04013 N/(km/h)<sup>2</sup>

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007\*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

|        | CO<br>mg/km | THC<br>mg/km | NMHC<br>mg/km | NOx<br>mg/km | THC+NOx<br>mg/km | NH 3<br>ppm | Partikelmasse<br>mg/km | Partikelzahl<br>#/km   |
|--------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Benzin | 343.1       | 20.2         | 15.9          | 28.2         | -                | -           | 0.31                   | 0.04 x10 <sup>11</sup> |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : #/km : 6 x 10<sup>11</sup>

Innerstädtische RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : #/km : 6 x 10<sup>11</sup>

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

| WLTP-Werte |                     | Niedrig  | Mittel | Hoch | Höchstwert | Kombiniert |     |
|------------|---------------------|----------|--------|------|------------|------------|-----|
| Benzin     | CO2-Emissionen      | g/km     | 126    | 128  | 118        | 158        | 135 |
|            | Kraftstoffverbrauch | l/100 km | 5.6    | 5.7  | 5.2        | 7          | 6   |

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP : g/km

Benzin 0.68

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

|     |                |                |  |  |  |  |  |
|-----|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| A.1 | 225/55 R19 93U | 225/60 R18 93U |  |  |  |  |  |
|     | 7.50J19 ET50   | 7.00J18ET48    |  |  |  |  |  |
| A.2 | 225/55 R19 93U | 225/60 R18 93U |  |  |  |  |  |
|     | 7.50J19 ET50   | 7.00J18ET48    |  |  |  |  |  |

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 488457  
Hersteller Peugeot  
Model 5008  
Variante GT 1.2 MHEV 136/145  
Listenpreis 46.882,37  
VIN VR3KAHPYXSS069865  
Erstzulassungsdatum 16.6.2025  
Kennzeichen M-CF 5008

Schadensfälle der int. Belegnummer: 488457

17.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung     | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 2026101816    | 31.01.2026  | Stoßfänger vorne | 1.983,84              |

- Seite 1 von 1 -