DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WF0PXXGCH PRK24713	Kilométrage	62 658 km	Energie	Essence
Immatriculation	2FNS093	Date d'immatriculation	26/06/2024	Cylindrée	999
Marque	FORD	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	FocusBreak-CGE-2018	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	08/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique















Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Cache bagages	✖

Pneumatiques

Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 3.0 mm

Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 3.0 mm



Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm

Goodyear 215/50/17 V Toutes saisons 5.0 mm



Dommages

1



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	273,32€

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

5



Elément	Vitre
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	29,62€
sous reserve	

6



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	339,25€

7



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

8



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	44,44€
sous reserve	

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 806,63€