

BMW

X2 18D M SPORT SDRIVE

VIN: WBAYK510905W98794



Description


N° d'immatriculation	Date d'immatriculation	Odomètre
	17/05/2023	83959 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie		
Véhicule Utilitaire et Sportif		

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Sur tapis / Avant	Brûlé	Smart repair
			
002	Voyant système de freins	Défectueux	Contrôle
			
003	Trousse à pharmacie / -	Manquant	Acceptable

004	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
005	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange
006	Grille de pare-chocs / Avant Gauche	Manquant	Echange
			
007	Grille de pare-chocs / Avant	Cassé	Echange
			
008	Spoiler / Avant	Cassé	Echange
			
009	Pare-chocs / Avant	Rayure	Acceptable
010	Capot / -	Eclat	Acceptable
011	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
012	Aile / Arrière Droit	Rayure	Acceptable
013	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
			
014	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair

 			
015	Pneu / Arrière Gauche Technologie anti-crevaison : Run Flat / Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Déchiré	Echange
 			
016	Pneu / Arrière Droit Technologie anti-crevaison : Run Flat / Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Déchiré	Echange
017	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
  			
018	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
 			
019	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
 			


Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	225 / 40 / 20 / Été	4 mm
Avant Droit	PIRELLI	225 / 40 / 20 / Été	3.7 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225 / 40 / 20 / Été	4.7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225 / 40 / 20 / Été	4.5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert




Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sur tapis / Avant / Brûlé



Sur tapis / Avant / Brûlé



Voyant système de freins / Défectueux




Grille de pare-chocs / Avant



Grille de pare-chocs / Avant Gauche / Manquant



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé




Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Spoiler / Avant / Cassé



Spoiler / Avant / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure