DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY6 S6035252	Date d'immatriculation	19/08/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-633-DN	Odometre	13 112 km
Modèle	Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE				




Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques



Hankook 225/55/19 W Eté 7.2 mm	Hankook 225/55/19 W Eté 7.2 mm
Michelin 225/55/19 W Eté 6.4 mm	Michelin 225/55/19 W Eté 6.2 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

6		Elément	Aile
		Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure
		Commentaires	-

7		Elément	Porte
		Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure
		Commentaires	-

Dommages intérieurs

1		Elément	Double clefs
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

Autres dommages

8		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 W 6.4 Mm
PneuAVG Hankook 225/55/19 W 7.2 Mm
PneuAVD Hankook 225/55/19 W 7.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 W 6.2 Mm