

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)

- km

Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)

- km

Vollelektrische Reichweite (AER)

- km

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4421*

zu 6: min. 1834*

zu 7: min. 1583*

zu 30.1: min. 1590*

zu 30.2: min. 1579*

zu 35: A1/A2

215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S,

6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2

235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,

7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2

235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*; fuer alle:

Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
BOX

VVS
00025

PZ
4

Vermerke des KBA

0424110160
4213895

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HM207802



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

046CC0181930



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B

Variante: OH4HT2

Version: FZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

GLA 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_6420-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-247_282M_4-W1K

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EL

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2021_0011-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

EV-13_ML_NS_AF0065-W1K

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N4N8HB1S1J743019

0.11. Herstellungsdatum:

21.02.2025

mit dem in der am 29.07.2024 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*27

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

21.02.2025

(Datum)

ppa.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4443 mm	6. Breite:	1849 mm 7. Höhe:	1618 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1570 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1605 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2070 kg			
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1105 kg	2 1010 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3940 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg			
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	282814			
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Benzin/E (0008)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 5500 min ⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	10,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	8,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 4.462	2: 2.647	3: 1.438	
4: 0.976	5: 0.755	6: 0.683	7: 0.547 8: - 9: -	
28.1.1 Achsübersetzung:	-			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: 4.176	2: 4.176	3: 4.733	
4: 4.733	5: 4.733	6: 4.176	7: 4.176 8: - 9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1612 mm	2 1619 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau 38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ ,9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	68,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3750 min ⁻¹	Standgeräusch:	72,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6(EA)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse		1675	kg						
47.1.2. Stirnfläche:		2.45	m²	47.1.2.1. Projizierte Luftenlassfläche des Kühlergrills:		entfaellt	cm²				
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten											
47.1.3.0.f0		135.6	N	47.1.3.0.f1		0.137	N/(km/h)	47.1.3.0.f2		0.03527	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:						3b			
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:		entfaellt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):		nein					
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:									
		715/2007*2023/443EA									
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):											
CO:	211,9	-	-	-	mg/km						
NO _x	18,8	-	-	-	mg/km						
Partikelmasse:	0,04	-	-	-	mg/km						
Partikelzahl:	6,57 * 10 ⁸	-	-	-	km ⁻¹						
THC	21,2	-	-	-	mg/km						
NMHC:	17,8	-	-	-	mg/km						
THC+NO _x :	-	-	-	-	mg/km						
NH ₃	-	-	-	-	ppm						
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):					-			m ⁻¹			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte					NO _x		Partikelzahl				
Vollständige RDE-Fahrt					60		mg/km		6 * 10 ¹¹		km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:					60		mg/km		6 * 10 ¹¹		km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:											
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:			Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch:				
Niedrig:	218 g/km			9.6 l/100km			-			Wh/km	
Mittel:	142 g/km			6.2 l/100km			-			Wh/km	
Hoch:	127 g/km			5.6 l/100km			-			Wh/km	
Höchstwert:	154 g/km			6.8 l/100km			-			Wh/km	
Kombiniert:	152 g/km			6.7 l/100km			-			Wh/km	
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)											
Elektrische Reichweite					-		km				
Elektrische Reichweite innerorts					-		km				
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:					Nein (N)						
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):					-						
3.2.2 Einsparungen durch WLTP					-		g/km				
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen											
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen: Kraftstoffverbrauch:					Stromverbrauch					
Niedrig:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Mittel:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Hoch:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Höchstwert:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Innerorts:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Kombiniert bei Entladung:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	
Gewichtet, Kombiniert:	-	g/km	-	l/100km	-	m³/100km	-	kg/100km	-	Wh/km	

Kd.-Nr. 19036 Kennzeichen BO-QY 2260
Name, Vorname Staude, Birgit Im Auftrag von ASS

FIN W1N4N8HB1SJ743019 Besichtigungsdatum 05.06.2026 BWO
Fahrzeugtyp Mercedes Benz GLA Anwesende Person Nutzer
Fahrzeugklasse Mittelklasse (C) Rückkauf LG
Kennzeichen BO-QY 2260 Leasing Mobility Concept GmbH
Km-Stand 15388 Autohändler CAT Germany GmbH & Co. KG
Zulassungsdatum 25.03.25

Folgend werden nur Schäden aufgenommen, die dem Fahrzeugüberlassungsvertrag (Anlage über Definition Pflegezustand & Punkt Schäden) entsprechend nicht gebrauchstypisch sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft ersetzen müssen, hat der Kunde die dafür anfallenden Kosten an uns zu ersetzen. Sollte das Fahrzeug bei der Besichtigung nass oder verschmutzt sein, können weitere Kosten durch eine Nachprüfung entstehen!
Bei Feststellung eines Versicherungsschadens gelten zur Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugüberlassungsvertrages, dort insbesondere die Abwicklung von Versicherungsschäden (z.B. Zahlung einer Selbstbeteiligung).



Beeinträchtigungen während der Besichtigung ☒ OK ☐ Nicht OK

☒ Fahrzeug sauber ☐ Fahrzeug verschmutzt ☐ Fahrzeug nass

Übersicht Versicherungsschäden

Wurde während der Laufzeit ein Versicherungsschaden **instand gesetzt**? ☒ Nein ☐ Ja

Ist am Fahrzeug ein **unreparierter** Versicherungsschaden vorhanden? ☒ Nein ☐ Ja

Windschutzscheibe bei Rückgabe beschädigt? ☒ Nein

Zubehör/Fehlteile

Ersatzschlüssel (auch Chipkartenschlüssel) vorhanden, funktionsfähig
Antenne vorhanden, funktionsfähig
Fahrzeugunterlagen (außer Kfz-Schein) ☒ vorhanden ☐ fehlt
Kofferraumabdeckung vorhanden, funktionsfähig

Inspektion fällig ☒ Nein ☐ Ja
ZB1 Zulassungsbescheinigung 1 ☒ vorhanden ☐ fehlt

Übertrag zu Seite 2:
(exkl. Fälliger Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden) € 0,00

Kd.-Nr.	19036	Kennzeichen	BO-QY 2260
Name, Vorname	Staude, Birgit	Im Auftrag von	ASS
Übertrag von Seite 1:			0 €

Vorhandene Versicherungsschäden

je Versicherungsschaden wird eine Selbstbeteiligung (SB) in Höhe von Teilkasko (TK) 300 € / Vollkasko (VK) 500 € fällig. Daher ist keine weitere Bezifferung erforderlich.

Schadensart Bauteil(e)

Legende:

Vorhandene Schäden müssen nach Schadenart beschrieben werden, wie z.B. Marderschaden, Hagelschaden, Vollkaskoschaden.

Betroffene Bauteile sind einzeln zu beschreiben, wie z.B. Motorhaube, Scheinwerfer links, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Heckklappe...

Schäden wie Lackverätzungen unterliegen keiner Versicherungsabwicklung und müssen daher im Punkt "Vorhandene Schäden (s.u.) aufgenommen und beziffert werden.

Bei einem festgestellten Maderschaden ist eine Schadenerweiterung möglich. Sollten weitere nicht direkt sichtbare Bauteile betroffen sein, wird der Schaden gegebenenfalls über die Teilkasko Versicherung abgewickelt (TK SB wird fällig).

Vorhandene Schäden / Minderwerte (daher genaue Bezifferung zwingend erforderlich)

Bauteil	Beschädigung	Instandsetzungsverfahren	Kommentar	Kosten
Summe Schäden:				€ 0,00
Schadenersatz für festgestellte Schäden (netto):				€ 0,00

Akzeptierter Zustand

Türen

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

Einstiege

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

Kotflügel

Links	i.O.
Rechts	i.O.

Reifen

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

Motorhaube

Motorhaube	i.O.
Motorraum	i.O.

Heck

Heckklappe	i.O.
Heckscheibe	i.O.

Scheinwerfer

Links	i.O.
Rechts	i.O.

Nebelscheinwerfer

Links	nicht vorhanden
Rechts	nicht vorhanden

Rückleuchte

Links	i.O.
Rechts	i.O.

Innenverkleidung

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.
Kofferraum	i.O.

Außenspiegel

Links	i.O.
Rechts	i.O.

Seitenwand

Links	i.O.
Rechts	i.O.

Felge

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

Radzierblende

Vorne links	nicht vorhanden
Vorne rechts	nicht vorhanden
Hinten links	nicht vorhanden
Hinten rechts	nicht vorhanden

Dach

Dach	i.O.
Antenne	i.O.

Stoßstange

Vorne	i.O.
Hinten	i.O.

Sitze

Fahrsitz	i.O.
Beifahrersitz	i.O.
Rückbank	i.O.

Schweller

Rechts	i.O.
Links	i.O.

Reserve-/Notrad

Reifen	nicht vorhanden
Felge	nicht vorhanden
Tire Fit	i.O.

Zusätzl. Reifensatz Reifen

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

Zusätzl. Reifensatz Felge

Vorne links	i.O.
Vorne rechts	i.O.
Hinten links	i.O.
Hinten rechts	i.O.

Zusätzl. Reifensatz Radzierblende

Vorne links	nicht vorhanden
Vorne rechts	nicht vorhanden
Hinten links	nicht vorhanden
Hinten rechts	nicht vorhanden

Legende Zustand: i.O. // Gebrauchsspur // Mangel vorhanden

Art der Beschädigung: Kratzer, Delle, Beule, Verformung, Verschrämmung, Riss, Bruch, Lackverätzung, Lackabplatzer, Sonstiges

Instandsetzungsverfahren: Smart-Repair, Smart-Repair + Mehraufwand, Teillackierung, Volllackierung, Austausch, Reparatur

Bei Reparatur Kosten ermitteln / angeben

Kd.-Nr.

19036

Kennzeichen

BO-QY 2260

Name, Vorname

Stauder, Birgit

Im Auftrag von

ASS

Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller	Art	Profiltiefe
Vorne links	235/55 R18 100V	Continental	Sommerreifen	6 mm
Vorne rechts	235/55 R18 100V	Continental	Sommerreifen	0 mm
Hinten links	235/55 R18 100V	Continental	Sommerreifen	6 mm
Hinten rechts	235/55 R18 100V	Continental	Sommerreifen	6 mm

Zusätzliche Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller	Art	Profiltiefe
Vorne links	215/65 R17 95H	Michelin	Winterreifen	7 mm
Vorne rechts	215/65 R17 95H	Michelin	Winterreifen	7 mm
Hinten links	215/65 R17 95H	Michelin	Winterreifen	8 mm
Hinten rechts	215/65 R17 95H	Michelin	Winterreifen	8 mm


Zusatzvereinbarung:
Die vorstehenden Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers bzw. einer bevollmächtigten Person aufgenommen und von Grund und Höhe her mit ihm erörtert. Einwenden gegen die Schadenfeststellung des Bewerbers werden weder im Grunde noch der Höhe nach erhoben. Fehlende Unterlagen/Fahrzeugteile sind binnen 5 Werktagen ab Rückgabetag nachzureichen. Ein schriftlicher Nachweis muss zwingend durch den Nutzer an ASS erfolgen. Dieser kann in Form eines Postbeleges oder einer E-Mail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.

Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer nachbelastet. Der Fahrzeugnutzer bzw. die bevollmächtigte Person erkennt die vorgenannten Schäden in soweit von Grund und Höhe her an. Dies in der Weise, dass dieses Anerkenntnis die sachverständig festgestellte Forderung (Gesamtbetrag) selbstständig begründet.


Für den Fall des Nichtanerkennnisses hat der Nutzer das Recht, einen Sachverständigen binnen 7 Werktagen auf seine Kosten und Rechnung zu beauftragen.

Nutzer erkennt durchgeführte Bewertung an: ☒ Ja ☐ Nein

Seddiner See, 05.06.2026
Ort/Datum


Unterschrift Nutzer

Seddiner See, 05.06.2026
Ort/Datum


Unterschrift Bewerber

Sebastian Friedrich
Durchgeführt von


Kd.-Nr.19036

Name, VornameStaude, Birgit

KennzeichenBO-QY 2260

Im Auftrag vonASS

Allgemeine Fotos



Fotos vom zusätzlichen Reifensatz

Fotos von Mängeln



weitere Fotos von Mängeln

