







Tesla Model X 100D
2018 - 307 kW / 418 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	5YJXCCE29JF085652
Eerste registratie	29-03-2018
APK geldig tot	05-04-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	344.543 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	20-06-2026
Verwachte kilometerstand	344.658 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -

Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2018	307 kW / 418 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	344.543 km	Nee

Opties & accessoires [19](#)

Achteruitrijcamera	Airco	Armsteun voor	Cruise control	Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch bedienbare ramen	Elektrisch verstelbare stoelen	Elektrisch verstelbare stuurkolom	Keyless entry	
Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Panoramadak	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak	Navigatie

Aanwezig bij voertuig [5](#)

Digitaal onderhoud	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
--------------------	------------------	--------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

Merk band	hankook
Velgen	21
Band breedte	265 mm
Band hoogte	40 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2023

Schades (10)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-03-2018		Importeur
29-03-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Overig zakelijk
05-04-2023		Particulier
19-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
05-04-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterspoiler
- achterstoelen verwarmd
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- alarmsysteem
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- cruise control
- dimlichten automatisch
- dodehoek detectie
- electronic climate control
- elektrisch bedienbare achterklep
- elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- knie airbag(s)
- koplampen adaptief
- LED achterlichten
- LED koplampen
- LED mistlampen
- lichtmetalen velgen 20"
- luchtvering
- luxe lederen bekleding
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- panoramische voorruit
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- regensensor
- rijstrooksensor
- ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verwarmd
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- stuurkolom elektrisch verstelbaar
- trekhaak
- verkeersbord detectie
- voorstoelen verwarmd
- WiFi
- zij airbag(s) achter
- zij airbag(s) voor

