

Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Comfort
2017 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF1FL000357550498
Eerste registratie	06-04-2017
APK geldig tot	03-12-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	196.912 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	20-07-2026
Definitieve kilometerstand	196.912 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	174
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 7

Airco	Armsteun voor	Cruise control	Dubbele cabine	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
Parkeersensoren	Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 88 kW / 120 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 196.912 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2022

Schades (20)

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Hoofsteun punt + vlekken

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Tussenschot raam manco

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ontgrendeling van motorkap is manco

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

2 extra sleutels waarvan 1 met kale sleutelbaard


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter


Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-

Omschrijving

Geen




Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

+ is in gerookt

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking

13 gemelde schade

-

Banden en velgen opmerking

0 gemelde schade

-

Interieur opmerking

5 gemelde schade

-

Technisch opmerking

2 gemelde schade

-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-03-2017		Importeur
06-04-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
14-06-2022		Lease
27-06-2022		Autobedrijf
19-10-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
03-12-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse I(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor achter
- radio
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts
- zijwandbekleding laadruimte

Extra foto's

