

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	148
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,700	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1735	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21122080
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0430
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
14.11.2025	9059968778	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
22.08.2024	9059899055	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
17.05.2024	9059889047	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21122080
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0430
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.05.2025	35862	Inspektion und Wartung
23.02.2026	90910	Inspektion und Wartung
16.03.2026	53578	Bremsflüssigkeitswechsel
16.03.2026	53578	Inspektion und Wartung
16.03.2026	63578	Inspektion und Wartung
16.03.2026	63578	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FÜ-UV 430
Berichtsnummer :	0000000923942-DE968		
Referenznummer:	31192084		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLB (BM 247)(07.2019->) GLB 200 d 4Matic (247.613)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N4M1DB5PW301175	Laufleistung abgelesen:	109274 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	01.06.2026 90766 Fürth
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	MOUNTAINGRAU - MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	90910 / 23.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel Wagenfarbe • Brillenfach im Dachhimmel integriert • Dachreling (Aluminium) • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodussschalter) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) • Fußmatten Velours • Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Hinterachse: Vierlenker • Innenhimmel Stoff • Keyless Go Startanlage • Knieairbag Fahrerseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart: Allradantrieb • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Easy-Entry Funktion • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation) • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getränkehalter vorn (doppelt) • Infotainment-System: Remote Service (Plus) • Karosserie: 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Komfort-Fahrwerk (Agility Control)



- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multimediastystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- LM-Felgen 6,5x17 (10-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Reifen 215/65 R17 ..V
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Night-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenten-Paket
Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Innenhimmel schwarz
- Ambiente-Beleuchtung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED High Performance

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung