



BMW X1 (UKL): 2BJB548

Vinnumber:	WBA71AC0805U57524	Versionname:	X1 (F48) 18d sDrive 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	3/12/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	129805	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	dans 15000km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

225/55/17/97 W				
Summer tyres:	Fr.L.	Continental: 3 mm	Fr.R.	Continental: 3 mm
	Re.L.	Continental: 5 mm	Re.R.	Continental: 5 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				5.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 W
Tyre size FR				225/55 R 17 97 W
Tyre size RL				225/55 R 17 97 W
Tyre size RR				225/55 R 17 97 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				256
Tyre make FR				256
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Repair kit	No	Compressor	No
Tyre repair kit, Missing, Replace			



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Compressor, Missing, Replace



Tyre FR, Tear, Replace



Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Kenteken	2BJB548
Merk Model	BMW X1 (F48) 18d sDrive 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	12/3/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/26/26	117,298	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
3/26/26	117,298	klein materiaal	
3/26/26	117,298	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/26/26	117,298	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
3/26/26	117,298	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/26/26	117,298	service microfilter	Uitvoeren
3/26/26	117,298	service motorolie	Uitvoeren
6/23/25	98,288	batterij	Vervangen
6/23/25	98,288	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/23/25	98,288	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
6/23/25	98,288	controle niveaus	Uitvoeren
6/23/25	98,288	klein materiaal	
6/23/25	98,288	remblokken achter	Vervangen
6/23/25	98,288	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/23/25	98,288	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/23/25	98,288	service luchtfilter	Uitvoeren
6/23/25	98,288	service microfilter	Uitvoeren
6/23/25	98,288	service motorolie	Uitvoeren
1/17/25	85,476	batterij	Vervangen
1/17/25	85,476	klein materiaal	
11/21/24	81,273	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/21/24	81,273	controle niveaus	Uitvoeren
11/21/24	81,273	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/21/24	81,273	remvloeistof	Vervangen
11/21/24	81,273	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/24/24	75,913	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/24/24	75,913	klein materiaal	Uitvoeren
9/24/24	75,913	service brandstoffilter	Uitvoeren
9/24/24	75,913	service microfilter	Uitvoeren
9/24/24	75,913	service motorolie	Uitvoeren
2/29/24	59,404	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/29/24	59,404	controle niveaus	Uitvoeren
2/29/24	59,404	klein materiaal	N.v.t.
2/29/24	59,404	remblokken achter	Vervangen
2/29/24	59,404	remblokken vooraan	Vervangen
11/23/23	51,927	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/23/23	51,927	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
11/23/23	51,927	klein materiaal	
11/23/23	51,927	service luchtfilter	Uitvoeren
11/23/23	51,927	service microfilter	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/23/23	51,927	service motorolie	Uitvoeren
4/27/23	35,911	batterij	Vervangen
11/24/22	25,206	klein materiaal	Uitvoeren
11/24/22	25,206	service microfilter	Uitvoeren
11/24/22	25,206	service motorolie	Uitvoeren