

**Resumen del  
vehículo**

**Matrícula:** 7306MHF  
**Marca /** Skoda /  
**Modelo:** KODIA

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
20/06/2025	16683	MANTENIMIENTO	Revisión	TALLERES BALLESTER AUTOMOVILES, S.L.
01/12/2023	15	ELECTRICO	Sustituir batería	MOTOR TOMÉ, S.A. ((SKO))



**SKODA Kodiaq**

VIN	TMBJB7NS7P8525442
Primera matriculación	31/5/2023
Kilometraje del vehículo	26.145 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	19/5/2026 11:05:11	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	SKODA	Primera matriculación	31/5/2023
Modelo	Kodiaq	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	TMBJB7NS7P8525442	Tipo de combustible	Gasolina

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Hankook	215/65 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Interior**



**1 | Interior**

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable

**Exterior**



**2 | Paragolpes Delantero**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




**3 | Paragolpes Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



**4 | Aleta Tras Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



**5 | Puerta Delant Dr**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



## 6 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño

Rayado

Modo de reparación

Pintar

## Fotos comerciales

