

Hyundai

HYUNDAI TUCSON (NX)(12.2020->) TREND LINE PLUS MILD-HYBRID 2WD MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 110 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAJD81BGPJ354281



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 14/07/2023	Laufleistung 83092 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1598 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Navigationssystem	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Dachreling
Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth	Frontscheibe Verbundglas
Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbelichtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Getränkehalter hinten

Abstandsregelung	Gurtstraffer	Heckleuchten LED
Getränkehalter vorn	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Heckscheibe heizbar	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Isfix-Aufnahmen für Kindersitz	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion
Lenkrad (4-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch
Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI Mild-Hybrid	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit
Radioempfang digital (DAB+)	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Reifendruck-Kontrollsystem	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	Matrix-LED-Scheinwerfer
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Servolenkung	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor (an Lenksäule)
Service-System: Remote Services	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Start-Stop-Knopf	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stoßfängerblende hinten unten, verchromt / geriffelt	Tagfahrlicht LED
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Verglasung getönt
USB-Anschluss im Fond	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperr (elektronisch)
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Wireless SmartLink	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Winter-Paket		

Optional

Mica-Lackierung

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026

Versanddatum
20/05/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Nicht konform	Ersetzen



002	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen
003	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
004	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen



005	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
-----	--------------------	---------	-----------




006	Radhausverkleidung / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
-----	-----------------------------------	---------	----------



007	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
-----	-------------------------	---------	------------

008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
-----	-------------------	---------	------------

009	Tür / Hinten Links	Delle	Reparieren
-----	--------------------	-------	------------



010	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Reparieren
-----	--------------------------	-------	------------



011	Tankdeckel / -	Kratzer	Lackieren
-----	----------------	---------	-----------



012 Türzierleiste / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



013 Radhausverkleidung / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



014 Türgriff Außen / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



015 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



016 Stoßfänger Spoiler / Hinten

Kratzer

Ersetzen











017 Laderaum / -

Abgewetzt

Akzeptabel




018	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Ersetzen
			
019	Stoßfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
020	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
021	Tür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
			
022	Türzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
023	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Lackieren
			
024	Türeinstieg / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
			
025	Dach / -	Delle	Reparieren



026 Felge / Vorne Links Kratzer Akzeptabel

027 Felge / Hinten Rechts Kratzer Ersetzen



028 Felge / Vorne Rechts Kratzer Ersetzen



Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Bedienungsanleitung
- Bordmappe
- Erste-Hilfe-Kit
- Füllflasche Nothilfekit
- Hutablage
- Kompressor Nothilfe
- Serviceheft
- Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	SAILUN	235 / 50 / 19 / Winter	7.5 mm
Vorne Rechts	SAILUN	235 / 50 / 19 / Winter	7.5 mm
Hinten Links	NEXEN	235 / 50 / 19 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	NEXEN	235 / 50 / 19 / Winter	7.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrerraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrerraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Füllflasche Nothilfe / - / Nicht konform



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tankdeckel / - / Kratzer



Tankdeckel / - / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Radhausverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Radhausverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer