


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110279443



Identification du véhicule

Réf. client 5251946 Immatriculation .
Date 1ère M.C.03/08/2020
Km. compteur83667

Marque PEUGEOT
Modèle 208 Affaire 5P
Premium BlueHDi

Version
N° de châssis VF3CCYHYPLW016172

Date & lieu de restitution

Date 25/03/2026
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main	Main	Ingrédients peinture	Main	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				d'oeuvre	d'oeuvre		d'oeuvre		de	de	
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Tapis de sol AV	Brûlé	E - Remplacer	1189,57	5,20				1522,37	40,00	15,00	1210,81
Revêtement assise siège AVG	Brûlé	E - Remplacer	461,07	1,30				544,27	40,00	15,00	441,83
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	40,00	0	116,28
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			1,50	57,00		153,00	40,00	0	91,80
Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer	116,09	0,20				128,89	40,00	15,00	106,36
Revêtement dossier AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Capot	Eclat(s)	Acceptable									Non facturé
Ciel de toit	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 2602,33 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -575,25 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 2027,08 €
TOTAL T.V.A. 405,42 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 2432,50 €

73719334 Tapis de sol AV Brûlé E - Remplacer



73719335 Revêtement assise siège AVG Brûlé E - Remplacer



73719339 Pare-chocs AV Griffes(s) Peindre



73719342 Pare-chocs AR Griffes(s) Peindre



73719341 Joint de coffre/hayon Déchirure E - Remplacer



73719332 Revêtement dossier AVD Tache Nettoyer



73719340 Capot Eclat(s) Acceptable



73719336 Ciel de toit Tache Nettoyer



73719333 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



73719338 Porte AVG Griffes(s) Acceptable



73719337

Porte AVG

Griffe(s)

Acceptable

