

MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U95RN057193



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	58688 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione














Luogo ispezione














Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante	Veicolo sporco (Esterno)
No	No	Si
Veicolo sporco (Interno)		
Si		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Graffio	Smart repair

	 		
002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Graffio	Smart repair
	 		
003	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Accettabile
004	Pulizia degli interni del veicolo	Sporco	Pulizia
005	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
	  		
006	Spoiler / Anteriore	Graffio	Riparazione
	 		
007	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile
	 		
008	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	 		
009	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione

			
010	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
			
011	Modanatura paraurti / Posteriore	Graffio	Sostituzione
			
012	Porta / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione
			
013	Modanatura porta / Posteriore Destro	Graffio	Sostituzione
			
014	Parafango / Anteriore Desto	Rientranza	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 55 / 17 / All Seasons	4.1 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 55 / 17 / All Seasons	4.2 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 55 / 17 / All Seasons	5 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin




Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Graffio



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio




Spoiler / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa




Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio




Modanatura porta / Posteriore Destro / Graffio



Modanatura porta / Posteriore Destro / Graffio



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza