



VXKUSHNSSNW030251

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	43.680 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	14 Tag(e)
Typ/Modell	MOKKA	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	VXKUSHNSSNW030251	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	22.06.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	06/2025, 32.514 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern	390,00 €	390,00 €
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	825,00 €	500,00 €
3	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - lackieren	950,00 €	570,00 €
4	Tür hinten links	Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren	1.458,88 €	880,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 96H	Sonstige	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/60 R17 96H	Sonstige	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46531395
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	MOKKA	Laufleistung (abgelesen)	43.680 km
Fahrgestellnummer	VXKUSHNSSNW030251	Erstzulassung	22.06.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	3.623,88 €	2.340,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.623,88 €	2.340,00 €
Mwst. (19%)	688,54 €	444,60 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	4.312,42 €	2.784,60 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN




Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46531395
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (inklusive vordere Tür lackieren) - Kratzer - lackieren

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VXKUSHNSSNW0302 19.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	OPEL	MOKKA (U)	GS
FZ-IDENT-NR	VXKUSHNSSNW030251	AMTL KZ M-BH 1248	TYP-CODE 05 1D 27
ERSTE ZUL	22.06.2022	NAECH HU 06.2027	LAUFLEIST 43680
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 01.2022	KUEHLER 21DM2 21MM	KONDENS 20DM2 12MM
	KAELTEMITTEL R1234YF	KLIMAAUTOMATIK	SEITEN/HECKSCH ABGED
	KOMPRESSOR MIT KUPPL	GESCHWINDIGK LESUNG	SENSOR TOTERWINKEL
	A-SPIEGEL EL KLAPPB	NAVIGATIONSSYSTEM	FUNKT MIRROR SCREEN
	6 LAUTSPRECHER	NEBELSCHEINWERFER	EINPARKHILFE V/H
	VISIO PARK 1	AUSST STOFF FOCUS	HEIZBARES LENKRAD
	SITZE V HEIZBAR	AUSST-LINIE SALIN	MITTELARMLEHNE V
	INNENSP ABLENDAUTOM	FRONTSCH/REGENSENSOR	LEDERLENKRAD
	DOPPELENDSTUECK AUSP	STOP-START-ANLAGE	1199CCM 96KW
	SCHALTBET AM LENKRAD	8-GANG AUTOMAT ATN8	BREMSANL AUTOMATISCH
	GESCHW-REGLER PROGR	REIFEN 215/60 R17..H	ALURAEDE 6.5 J X 17
	LICHTMASCHINE 150A	ABGASNORM EURO 6.3	SERVOLENK ELEKT 90A
	BATTERIE 70AH EFBC	RAHMEN/SCHRIFTZ SCHW	ZIERL AUSPUFFENDROHR
	ZIERL O F-RAHM ROT	AIRBAG ZWEISTUFIG	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =179.68	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
6336 0210	TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	3.0	52.67
688M 0210	ZIERLEISTE TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	1.0	17.56
6328 0210	VERKLEIDUNG TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	2.0	35.11
5911 0910)	TUERSCHEIBE V L AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	1	4.0	70.22
6345 0910ZAX	ZIERLEISTE H TUER V L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	17.56
6379 0910)	FENSTERHEBER V L AUS-/EINBAUEN	2	1.0	17.56
6397 0210)	AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	1	1.0	17.56
6307 0910	TUERGRIFF V L AUS-/EINBAUEN	1	2.0	35.11
6536 0210	TUER H L AUS-/EINBAUEN	1	3.0	52.67
688G 0210	ZIERLEISTE TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	1.0	17.56
6528 0210	TUERVERKLEIDUNG H L AUS-/EINBAUEN	2	2.0	35.11
5974 0910)	TUERSCHEIBE H L AUS-/EINBAUEN	1	2.0	35.11
651M 0910)	ZIERLEISTE V TUER H L AUS-/EINBAUEN	1	2.0	35.11
5976 0910	SCHACHTLEISTE A TUER H L AUS-/EINBAUEN	1	2.0	35.11
7124 0910)	FENSTERHEBER TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	2.0	35.11
538C 0910)	LAUTSPRECHER TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	2.0	35.11
6507 0910	TUERGRIFF H L AUS-/EINBAUEN	1	3.0	52.67
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VXKUSHNSSNW0302 19.06.2026

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT 2-SCHICHT-PERLMUTT	AW	ARB.- PREIS
------------------------	-------------	--	----	----------------

6336 P610	TUER V L	REPARATURLACK ST 2	18.0	357.50
6536 P610	TUER H L	REPARATURLACK ST 2	16.0	317.78

34.0	675.27
------	--------

ABZUG FUER ANGRENZENDE TEILE 15%	-5.0	-99.31
----------------------------------	------	--------

0016 1100	LACKIERUNGSPAUSCHALE BEINHALTET: VORBEREITUNG DER FARBE, ERSTELLUNG FARBMUSTER, REINIGUNGS- UND AUFRAEUMARBEITEN	10.0	198.61
-----------	---	------	--------

LAUT OPEL GELTEN DIE ZEITVORGABEN
FUER EINZELTEILLACKIERUNG
BEI ANGRENZENDEN TEILEN SIND FOLGENDE
ABZUEGE ZU BERECHNEN:
- 2 ANGRENZENDE TEILE = 15%
- 3 ANGRENZENDE TEILE = 20%
- 4 ANGRENZENDE TEILE UND MEHR = 25%
STOSSFAENGER, KUNSTSTOFF KLEINTEILE,
KAROSSERIE, AUSGEB NEUTEILE, LACKIERUNG-
SPAUSCHALE WERDEN OHNE ABZUG BERECHNET

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1723	FOLIE TUER V L	9825975080	58.02
2023	FOLIE TUER H L	9835652880	27.69
	SYSTEM AUDATEX	BLATT	2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VXKUSHNSSNW0302 19.06.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	25.0 AW	X	175.55 EUR/STD	438.88	
GESAMT KL 2	9.0 AW	X	175.55 EUR/STD	158.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					596.88
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT	39.0 AW	X	198.61 EUR/STD	774.58	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					774.58
E R S A T Z T E I L E				85.71	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				1.71	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					87.42
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				1 458.88	
-----					-----
MWST 19.00 %					277.19
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				1 736.07	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 68044670

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX =ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VXKUSHNSSNW0302

19.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT OPEL MOKKA (U) GS
FZ-IDENT-NR VXKUSHNSSNW030251 AMTL KZ M-BH 1248 TYP-CODE 05 1D 27
ERSTE ZUL 22.06.2022 NAECH HU 06.2027 LAUFLEIST 43680
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 19.06.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A8 E1 FA FD F2 F5 F7 G2 G3 G6 H1 H2 H7 I2 I6 I7
J2 J6 J7 KI K2 K3 K4 K8 MG M6 N2 P3 P9 Q3 Q7 R2
S4 T5 V1 W2 W9 X1 X3 X5 X8 Z7
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A8 E1 FA FD F2 F5 F7 G2 G3 G6 H1 H2 H7 I2 I6 I7
J2 J6 J7 KI K2 K3 K4 K8 MG M6 N2 P3 P9 Q3 Q7 R2
S4 T5 V1 W2 W9 X1 X3 X5 X8 Y8 Z7

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 1519 ---> E 1723 X / N 1819 ---> E 2023 X
N 1481 LO / N 1519 LO / N 1547 LO / N 1565 LO
N 1625 LO / N 1655 LO / N 1681 LO / N 1711 LO
N 1737 LO / N 1781 LO / N 1819 LO / N 1847 LO
N 1865 LO / N 1925 LO / N 1947 LO / N 1981 LO
N 2011 LO

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

RANFAHNNEN-CODES

- UNGUELT- / DOPP CODES : 81 0.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.06.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.06.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LI 1481 / LI 1781

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 21
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 596.88 LACK: 774.58 ET : 87.42
REP : 1 458.88 MWST: 277.19 REPI: 1 736.07

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VXKUSHNSSNW0302

19.06.2026

LI 1481	N 1481	N 1519	N 1547	N 1565
N 1711	N 1737	N 1625	N 1655	N 1681
E 1723	LI 1781	N 1781	N 1819	N 1847
N 1981	N 2011	N 1865	N 1947	N 1925
E 2023				

SYSTEM AUDATEX

046CC0126749



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUSHNSSNW030251

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0055YD8W
Handler Code DE0509
Motorkennzeichnung 10XVB818
Motorseriennummer 96997
KFZ-Brief wurde erstellt

ij 654606

Stadt München
Kfz-Inspektorat

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge
Stromverbrauch (g/km)
Elektrische Reichweite (km)

3. Fahrzeug mit Öko-Innovationen (ausgestattet: ja)
3.1. Allgemeiner Code der Öko-Innovationen: 28 29
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovationen:
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)
3.2.2. Einsparungen durch WUP
Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
171	7,5
132	5,8
114	5,0
138	6,1
134	5,9

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WUP-Werte	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Niedrig	171	7,5
Mittel	132	5,8
Hoch	114	5,0
Höchstwert	138	6,1
Kombiniert	134	5,9
Gewicht., kombiniert	-	-

CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	(m ³ /100km)
WUP-Werte	-	-
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewicht., kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, weight)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)

Der Unterzeichner Yannik Bouvren bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
Version: **S**
Handelsbezeichnung(en): **HNS5-41B500**
- 0.2.1. MOKKA
- 0.2.3. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS __ATW85440-WA3-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATC-Familie: **AT-HNS __0402-WA3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEKS-Familie: **2-WA3-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL __CMP ATW85040-WA3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmark-Familie: **EV-HN_D3 __5400-WA3-0**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofilfamilie: **EV-HN_D3 __5400-WA3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUSHNS5NW030251
Produktionsdatum des Fahrzeugs:
16.03.2022
- 0.10. mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **27.03.2022**
Ort Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift Position

1.	Anzahl der Achsen: und Räder:	2 4	28.	Getriebe (Typ):	automatisch	47.1.3			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:					
3.1	1: Achse 1			1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	47.2
4.	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: nicht automatisiert			6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		47.2.1
4.1.	Rastabnd: Achsaabstände:	2557 mm		1.0	1.2373	1.4872	-		47.2.2
5.	1 - 2:	2557	28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:				0.2459	47.2.3
6.	Länge:	4150	28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:					48.
7.	Breite:	1790		1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	
13.	Höhe:	1535		6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		
13.2	Massen in fahrbereitem Zustand:	1295		1.0	0.0557	0.0951	0.1449	0.1972	0.2296
16.1.	Technische Masse des Fahrzeug:	1311		6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang		
16.2.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenen Zustand:	1740		6.2873	0.3496	0.4202	-		
16.4.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 2:	980 960	29. 30.	Höchstgeschwindigkeit:				200	kno/h
18.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2940	35.	Spurweite:				1540 1540	mm mm
18.1	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:	-		1:					
18.3	Deichselanhänger:	1200		2:					
18.4	Zentralschleppanhänger:	640							
19.	ungetriebenen Anhängers:	kg							
20.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	61	36.	Reifen/Radkombination:					
21.	Hersteller der Antriebsmaschine: PSA			Energieeffizienzkategorie von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2- Emissionen:					
22.	Baumstichbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		38.	1: 215/60 R17 SL 96H 6.5X17 ET32					
23.	Arbeitsverfahren: Fremdzündung / 4-Takt		40.	2: 215/60 R17 SL 96H 6.5X17 ET32					
23.1.	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:	nein	41.	Anhänger-Bremsenschlüssel:					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe	42.	Code des Aufbaus:					
25.	Hubraum:	1199	42.1.	AP Mehrzweckfahrzeug					
26.	Kraftstoff:	cm ³	42.2.	Farbe des Fahrzeug:					
26.1.	Benzin		42.3.	Anzahl der Fahrzeug:					
27.	Enstorf		46.	Anzahl und Anordnung der Türen:					
27.1.	Höchste Nennleistung:	96.00 kW bei: 5500 min ⁻¹	47.	4 : 2 links, 2 rechts					
27.3.	Höchste Nennleistung - kW (Elektromotor)		47.1.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):					
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung - kW (Elektromotor)		47.1.1	5					
			47.1.2	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):					
			47.1.2.1	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:					
				-					
				Standgeräusch:					
				bei der Drehzahl:					
				Fahrgeschwindigkeit:					
				Abgasnorm:					
				Parameter für die Emissionsprüfung					
				Profilmasse:					
				Querschnittsfläche					
				Vorausgesetzte Querschnittsfläche des					
				Lufteinlasses am Kühlergrill:					
									cm ³

47.1.3.0.	IO:	88.0	N
47.1.3.1.	I1:	-0.136	N/(km/h)
47.1.3.2.	I2:	0.03717	N/(km/h) ²
47.2.1	Fahrzyklus		3b
47.2.2	Miniarisierungsfaktor (fisc):		-
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:		-
1.2.	Probeverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	715/2007*2018/1832AP	
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26)	
THC	19.7	-	mg/km
NMHC	17.2	-	mg/km
NOx	25.9	-	mg/km
THC+NOx	-	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
Partikelmasse	0.74	-	mg/km
Partikelzahl	3.98	-	10 ¹¹ /km
2.2.	Probeverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26)	
NOx	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	mg/kWh
THC	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	10 ¹¹ /km
48.1.	Rauch	-	m ³
48.2	Angebene höchste RDE-Werte		
Vollständige RDE-Fahrt	60	Partikelzahl 10 ¹¹ /km ³	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60		6
CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen [l/100km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
NEFZ-Werte			
Innerorts	-	-	-
Außersorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gesamt	-	-	-
NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
Innerorts	-	-	-
Außersorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gesamt	-	-	-
Abweichungsfaktor	-	-	-
Differenzierungsfaktor	-	-	-

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4914182
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	GS Line 1.2 Turbo
Listenpreis	27.680,67
VIN	VXKUSHNSSNW030251
Erstzulassungsdatum	22.6.2022
Kennzeichen	M-BH 1248

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4914182**

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024110760	11.07.2024	Fahrzeug rundherum beschädigt	2.513,36

- Seite 1 von 1 -