

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL3SR090931



Descripción

Matrícula 2518NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 36234 km
Color Blanco	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Hertz San Boi	Fecha del encargo 17/06/2026	Fecha de peritación aprobada 18/06/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Problema de arranque del motor	✓ No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar



003 Llanta / Trasero Izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



004 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



005 Llanta / Trasero Derecho
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



006 Llanta / Delantero Derecho
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Ralladura

Smart repair



007 Aleta / Delantero Derecho

Impacto

Sustitución



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.5 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.5 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Cable de carga rápida / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Llanta / Trasero izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Impacto