Afdrukken

MACADAM








Mercedes A: 2CSC153

Onderstelnummer:	**W1K3F8GB5PV160122**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**7/11/2022**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**71523**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2822**
Brandstof:	**Hybride Benzine**		
Onderhoud	**OK**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**Halogeen koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding half-kunstleder**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**205/55/17/92 H**			
	V L	**Michelin: 5 mm**	V R	**Continental: 5 mm**
	A L	**Michelin: 5 mm**	A R	**Continental: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**205/55 R 17 92 H**
Bandemaat V R	**205/55 R 17 92 H**
Bandenmaat A L	**205/55 R 17 92 H**
Bandenmaat A R	**205/55 R 17 92 H**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**261**
Bandenmerk V R	**256**
Bandenmerk A L	**261**
Bandenmerk A R	**256**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**1**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**		

Totale kosten excl. BTW	**946,58**
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	**296,58**



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Opstap L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	445,79



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Achterruit, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	0,00

