DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV6 T4055446	Erstzulassung	05.03.2026	Außenfarbe	Karbon Schwarz (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-HR 7810	Laufleistung	23 092 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓
Induktionsladeschale	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Verbandskasten	✓
Schlüssel	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Dach
Position	Mitte
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

Innenschäden

4



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fahrzeug Verschmutzt