

<b>ED engineering data s.r.l.</b>		Perizia Nr. <b>726</b>	Relazione di perizia per <b>SANTANDER CONSUMER RENTING</b>		<b>040</b>	Ramo sinistro <b>RCA</b>						
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : <a href="mailto:trasperizie@engineeringdata.it">trasperizie@engineeringdata.it</a>		Assicurato <b>JET NAPOLI</b>		Controparte <b>JET NAPOLI</b>		Impresa controparte						
		Esercizio <b>2026</b>	Sinistro numero <b>GY752DJ</b>	Codice / Agenzia -		Data sinistro						
		Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA <b>NON ACCERTATO</b>						
		Data incarico <b>27/02/2026</b>	Data primo rilievo <b>02/03/2026</b>	Localita' <b>JET NAPOLI</b>	C/O	Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>	Fotografie <b>00</b>	Privilegio a favore di Scade il				
Da Certificato di Proprieta' : -- - ( )		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita			Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : -- - Tel. -		Cod. Fiscale / Partita IVA		Data e Luogo di nascita			Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>RENAULT CLIO 5a Serie (07/23&gt;) Blue dCi (74Kw) Ber 5p/d/1461cc</b>		Targa <b>GY752DJ</b>		Telaio <b>VF1RJA00X73805876</b>		I° Immatricolazione						
Stato d'uso <b>DISCRETO</b>	Km. <b>24716</b>	Pneumatici % <b>50</b>	Colore <b>Nero</b>	Tipo Smalto <b>metall/doppio</b>		COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni												
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.						
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie								
<b>VOCI DI DANNO</b>				<b>SR</b>	<b>LA</b>	<b>VE</b>	<b>ME</b>	<b>D. M.</b>	<b>COSTO DEI RICAMBI</b>			
Listino Ricambi aggiornato al <b>02/12/2025</b>				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
<b>Faro diurno aftermarket - Rottura</b>				Dx								
<b>Griglia inf. paraurti ant. - Rottura</b>												
<b>Griglia sup. paraurti ant. - Rottura</b>												
<b>Faro diurno aftermarket - Rottura</b>				Sx								
<b>Proiettore - Rottura</b>				Sx								
<b>Ripiano cappelliera - Mancante</b>												
<b>Seconda chiave - Mancante</b>												
<b>Copri ruota post - Mancanti</b>				Dx								
<b>N. 4 Pneumatici - Altro</b>												
<b>Kit riparazione - Mancante</b>												
<b>Paraurti ant. - Graffio</b>												
<b>Parafango ant. - Graffio</b>				Sx								
<b>Porta ant. - Graffio</b>				Dx								
<b>porta post - Usura</b>				Sx								
<b>porta post - Usura</b>				Dx								
<b>Ripristino cerchio in ferro - Altro</b>				Dx								
Codice / Riparatore		Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi		
Supplemento doppiostrato ORE		Supplemento finitura ORE		Tempo aggiunto per verniciatura ORE		Totale tempi supplementari ORE			Totale tempi VE ORE			
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE		
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo								
				ore <b>0,00</b> x Costo/ora <b>11,50</b>								
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime								
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria								
				ore x Costo/ora								
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica								
				ore x Costo/ora								
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti								
				Percentuale applicata %								
Totale (Iva Compresa)				<b>TOTALI</b>								
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato			Fermo Tecnico giorni			
						<b>€ 0,00</b>						
<b>TOTALE</b>				Osservazioni: Pneumatici ant Bridgestone 195/55R16 Pneumatici post Bridgestone 195/55R16 Carta di circolazione: Mancante Seconda chiave: Mancante Pneumatici differenti su asse Perizia eseguita c/o JET NAPOLI.								
Limite Indennizzo Contrattuale												
Software House		70001	RELEASE 12.2025	Data Consegna	Firma		Ruolo Numero		Foglio Nr.			
				<b>03/03/2026</b>	<b>ed engineering data S.r.l.</b>		<b>0000</b>		<b>1 di 1</b>			