


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNSX R1043389	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	9 859 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ✓
	Serviceheft ✓
	Schlüssel ✓
	Ersatzschlüssel ✗
	Inspektion ✗

Reifen

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden					
3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

4	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	247,85€
		Position		- Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	254,57€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	06/2025	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

	€