MACADAM

Matrícula:	**7582-LZB**	Kilometraje:	**183144**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**TMBJP7NX4NY093662**	Fecha de puesta en circulación:	**6/07/2022**	Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Marca:	**SKODA**				
Modelo:	**Octavia**			Fecha de peritación:	**14/08/2026 4:30:00**
Versión:	**Combi 1.0 TSI 81kW(110CV) DSG mHEV Ambi. familiar 81kW 5P automática**				
Carburante:	**Hibrido**				
Tipo de carrocería:	**Berlina**				
Caja:	**Automático**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**3.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**3.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/60 R 16 96 W**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/60 R 16 96 W**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/60 R 16 96 W**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/60 R 16 96 W**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **205/60/16/96 W**
DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**






















Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**1**
Núm llaves mando a distancia	**1**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 02**

Condiciones del Vehículo	**Sucio**
Condiciones de Inspección	**Bueno - Al exterior**
¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**

GPS Gran pantalla color	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking DEL	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Barra de techo alu	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**Sí**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Llave de contacto	Falta	Importe




Guarnic Tapa Tras	Rayado	Importe




Retrovisor Ext Iz completo | Rayado | Reparar + Pintar




Aleta Tras Iz | Abolladuras | Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Aleta Tras Dr | Abolladuras | Reparar + Pintar




Puerta Tras Dr | Rayado | Reparar + Pintar




Aleta Del Dr | Abolladuras | Reparar + Pintar




Paragolpes Tras | Rayado | Reparar + Pintar




Puerta maletero Tras	Rayado	Reparar + Pintar




Neumáticos	Sin Daños	Control








