

BMW 3-serie Touring 330e
2022 - 135 kW / 184 PK - Hybride Benzine - Automaat - M Sport - HUD
- Pano - Memory - Trekhaak Elektr. - BTW

Kenteken	
Chassisnummer	WBA6N31050FM28863
Eerste registratie	25-01-2022
APK geldig tot	25-01-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	121.695 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	11-08-2026
Verwachte kilometerstand	121.695 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.998
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	32
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires 13

Achteruitrijcamera	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Head-Up Display	Klimaatregeling
LED verlichting	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak
Stoelverwarming	Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig 7

Digitaal onderhoud	Volledig dealer onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes			

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	90740
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	bridgestone
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	135 kW / 184 PK	Hybride Benzine
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	121.695 km	Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2027

Schades (9)

Schade exterieur - Motorkap


Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter


Soort schade
Kras
Oplossing
Poliijsten



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Modelleren spuiten



Omschrijving
Bumper spuiten, diverse beachadigingen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Achter bumper spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Porierrand

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade Mode 2 laadkabel (thuis 230v.) aanwezig, alcantara kunst leder.

Technisch opmerking 0 gemelde schade 90740

Externe opmerking Door ons geleverde en onderhouden ex. AG'r

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
25-01-2022	Eerste toelating	
19-12-2022	Registratie datum goedkeuring	
27-12-2022		Autobedrijf
29-12-2022	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Autobedrijf
29-12-2022		Autobedrijf
20-03-2023		Overig zakelijk
04-08-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
25-01-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco separaat achter
- alarm klasse 3
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- DAB
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless start
- koplampen adaptief
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- LED mistlampen
- lederen bekleding
- lichtmetalen velgen 17"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map + hard disk
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- radio
- regensensor

rijstrooksensor

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

sportstuur

start/stop systeem

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

sturbekrachtiging snelheidsafhankelijk

verkeersbord detectie

vermoeidheidsherkenning

volledig digitaal instrumentenpaneel

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

