

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/05/2023	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	21 276 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 H Verano 4.0 mm



Michelin 225/55/18 H Verano 4.0 mm



Michelin 225/55/18 H Verano 5.0 mm

Michelin 225/55/18 H Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

4



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Llantas especiales
		Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
6		Elemento	Alojamiento de puerta
		Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
			
7		Elemento	Moldura cromada de puerta
		Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Impacto
		Comentarios	-
			
8		Elemento	Llantas especiales
		Posición	Trasero Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			

Otros Daños

9		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

sucio