

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4927*

zu 6: min. 1950*

zu 7: min. 1765*

Zu 35: A1 275/45 R21 107Y,

10Jx21 ET54.6/54 / A2 315/40 R21 111Y, 11Jx21 ET49; A1

275/50 R20 113H XL AT M+S, 8.5Jx20 ET55.5/55.6 / A2 275/50

R20 113H XL AT M+S, 8.5Jx20 ET42; A1 275/50 R20 113W XL

8.5Jx20 ET55.5/55.6 / A2 275/50 R20 113W XL, 8.5Jx20 ET42*

Wh/km

km

km

338 Wh/km

88 km

100 km

046CC0107684



Mercedes-B

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbesc...

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: H1GLE Variante: B21JT1

0.2.1. Handelsbezeichnung: GLE 350 de 4MATIC

Version: CZAAB359A

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_3405-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-167_654_2-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-8P

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2018_0090-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: M1

0.4. Fahrzeugklasse: Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

An der rechten A-Säule (A6)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N1671171A421042

0.11. Herstellungsdatum: 04.02.2021

mit dem in der am 21.09.2020 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1885*12

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

10.03.2021

(Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

0022991514 Zulassungsbesch. gedruckt

6701509 GC565386

HSN 2222

TSN AFH

VWS 00057

PZ 4

Vermerke des Herstellers

2291303

Vermerke des Herstellers

2291303

Vermerke des Herstellers

2291303

Vermerke des Herstellers

2291303

Vermerke des Herstellers

2291303

Vermerke des Herstellers

2291303

Vermerke des Herstellers

2291303

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 2	Lage:	Achse 1/2 (A2)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	Verteilgetriebe
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2995 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	4954 mm	6. Breite:	2022 mm
7. Höhe:	1832 mm		
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2855 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2806 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			3260 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1450 kg	2 1850 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			6060 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2700 kg
18.4. ungebreiterten Anhänger:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			108 kg
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:		MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654920
22. Arbeitsverfahren:		Selbstzündung/4-Takt (A3)	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. D/E ext.auf. (0026)
26.1. Fahrzeug mit	Motor fuel (A0)	26.2. (nur Zweitstufmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		143,00kW bei 3800 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			100,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			70,00 kW
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4 1.636	5 1.211	6 1.000	1 5.354 2 3.243 3 2.252
28.1.1. Achsübersetzung:			8 0.717 9 0.601
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer			3.461
4 5	6 -	7 -	1 - 2 - 3 -
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		9 -
Achsen und Radaufhängung			210 km/h
30. Spurweite:	1 1685 mm	2 1732 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandskategorie/Reifenkategorie:			
Achse 1:	275/45 R21 107Y	10Jx21 ET54	Klasse C C1
Achse 2:	315/40 R21 111Y	11Jx21 ET49	Klasse C C1
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	WEISS ,0)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,1hinten (A1)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrergeräusch:	68,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,30 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	2878 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2,892 m²	47.1.2.1. Projizierte Luftflächenfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f ₀	265,5 N	47.1.3.1. f ₁	0,915 N/(km/h)
47.1.3.2. f ₂		47.1.3.2. f ₂	0,04760 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f _{isc} :	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007/2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	35,8		mg/km
NO _x :	41,2		mg/km
Partikelmasse:	0,63		mg/km
Partikelzahl:	8,58 * 10 ¹⁰		km ⁻¹
THC:	-		mg/km
NMHC:	-		mg/km
THC+NO _x :	44,1		mg/km
NH ₃ :	-		ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0,5000 m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:		NO _x	80 mg/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:		Partikelzahl	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtel, kombiniert:	32 g/km		- g/km
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor	
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtel, kombiniert:	1,2 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor	
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch	gewichtet, kombiniert	265 Wh/km	Elektrische Reichweite
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			100 km
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			Nein (N)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewichtel, kombiniert:	23 g/km	0,9 l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 7 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 8 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 9 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 10 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 11 : 2. Radsatz



Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 13 : Laufleistung



Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Gepäckraumabdeckung zerkratzt



Bild 17 : 1 Alufelge WR beschädigt



Bild 18 : 2 Alufelge WR beschädigt



Bild 19 : 2 Alufelge WR beschädigt



Bild 20 : Alufelge vorne rechts beschädigt



Bild 21 : Alufelge vorne rechts beschädigt




Bild 22 : Alufelge hinten rechts Kratzer



Bild 23 : Alufelge hinten links Kratzer




Bild 24 : Alufelge hinten links Kratzer



Bild 25 : Alufelge hinten links Kratzer




Bild 26 : Alufelge vorne links beschädigt




Bild 27 : Alufelge vorne links beschädigt



Bild 28 : Alufelge vorne links beschädigt



Bild 29 : Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer



Bild 30 : Stoßfängerleiste vorne Druckstelle



Bild 31 : Stoßfängerleiste vorne Druckstelle



Bild 32 : Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 33 : Kotflügel vorne rechts Kratzer




Bild 34 : Türe hinten rechts Kratzer




Bild 35 : Türe hinten rechts Kratzer




Bild 36 : Kofferraumverkleidungen leicht zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	343423
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLE-Class
Variante	AMG Line GLE 350 de PHEV
Listenpreis	87.415,00
VIN	W1N1671171A421042
Erstzulassungsdatum	1.3.2021
Kennzeichen	ES JE254E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 343423 20.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022101695	10.02.2022	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Seitenschweller Fahrerseite Tür vorne	6.002,45
2022102729	17.02.2022	Stoßfänger vorne rechts	1.518,26
2022104948	20.04.2022	Reifen/Felge links Reifen/Felge rechts	3.416,79
2022104951	15.05.2022	Stoßfänger hinten	2.319,27
2024102177	28.01.2024	Heckschaden	0,00
2024106810	06.05.2024	Stoßfänger vorne	3.683,80

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 111 µm bis 240 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.03.2021	Letzte Zulassung	29.03.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLE 350 de 4Matic 9G-TRONIC
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N1671171A421042	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2995	zul. Gesamtmasse	3260 kg
HSN / TSN	2222 / AFH	Schlüssel-Nr.	40388929
Km-Stand abgelesen	171663	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	POLARWEISS - UNILACK	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 45 R 21 110 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
rechts	275 / 45 R 21 110 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
2 links	315 / 40 R 21 111 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
rechts	315 / 40 R 21 111 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
275 / 50 R 20 113 W	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	2 mm
275 / 50 R 20 113 W	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	2 mm
275 / 50 R 20 113 W	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	2 mm
275 / 50 R 20 113 W	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	2 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, Abgasanlage mit 2 verchromten Endrohrblenden, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC permanent, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar, Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel elektrisch einstell- u. beheizbar, Bremsassistent BAS, Dachreling in Aluminiumoptik, Dieselpartikelfilter, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten vorn mit "Mercedes-Benz" Schriftzug in Weiß beleuchtet, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Kühlerverkleidung mit 2 verchromten Lamellen im SUV-Design, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader 7,4 kW (AC), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: Chrom, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Spiegel-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO schwarz, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Zusätzliche USB-Schnittstellen, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Widescreen Cockpit, Wärmedämmendes Glas, rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
463	Head-up Display
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO Lackierung: Sonderlackierung Uni
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
541	Laderaumabdeckung
874	MAGIC VISION CONTROL
642	MULTIBEAM LED
PAF	Paket: Akustik-Komfort-Paket
P31	Paket: AMG Line Exterieur
23P	Paket: Fahrassistenz-Paket
P17	Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket
P55	Paket: Night
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
DAP	Paket: Public-Charging
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
RWB	Räder: 53,3 cm (21") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
399	Sitze: Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer
401	Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer- und Beifahrersitz
899	Telefon: Multifunktions-Telefonie
846	Trittbretter beleuchtet in Aluminium-Optik mit Gumminoppen
840	Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas
H31	Zierelemente: Holz Eiche anthrazit offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alufelge WR beschädigt.
Glanzgedrehte, erneuern (Bild 17)
2. Alufelge WR beschädigt.
Glanzgedrehte, erneuern (Bild 18, 19)
3. Alufelge vorne rechts beschädigt.
Glanzgedrehte, erneuern (Bild 20, 21)
4. Alufelge hinten links Kratzer.
Glanzgedrehte, erneuern (Bild 23, 24, 25)
5. Alufelge vorne links beschädigt.
Glanzgedrehte, erneuern (Bild 26, 27, 28)
6. Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer, instandsetzen (Bild 29)
7. Stoßfängerleiste vorne Druckstelle, erneuern (Bild 30, 31)
8. Kotflügel vorne rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 32, 33)
9. Türe hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34, 35)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Gepäckraumabdeckung zerkratzt, (Bild 16)
Alufelge hinten rechts Kratzer, (Bild 22)
Kofferraumverkleidungen leicht zerkratzt, (Bild 36)