

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: WAUZZZF50PA004488)



AUDI A5 SPORTBACK 2.0 35 TDI S-TRONIC ADVANCED E ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	130401 km	Soort voertuig	Personenauto
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	4
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel
Datum eerste toelating	19-10-2022	Aantal cilinders	4
		Vermogen	120 kW
		CO2 uitstoot	128 g/km

Opgegeven opties door inspecteur

Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✓ Reservesleutel |
| ✓ Navigatie CD/DVD | ✓ Instructieboekje |
| ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✓ Hoedenplank/rolhoes |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Goodyear	245/40 R18	Ja	7 mm	Winter	Michelin	225/50 R17
RV	3 mm	Zomer	Goodyear	245/40 R18	Ja	7 mm	Winter	Michelin	225/50 R17
LA	4 mm	Zomer	Goodyear	245/40 R18	Ja	7 mm	Winter	Michelin	225/50 R17
RA	4 mm	Zomer	Goodyear	245/40 R18	Ja	7 mm	Winter	Michelin	225/50 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur

Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Vliegroeest
Gegeven oplossing:
Polijsen



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Opgedrukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Vliegroeest/krasje
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
