

**GENERAL INFO**

File	71772
Nummerplaat	1LGX751
Chassis	VF1RFC00853557427
Dossier	2015 .12 5.0 / 248545
Merk / Model	Renault Renault Espace dCi 160 Init.Paris EDC
KM-stand	91061
1ste inschrijving	25/09/2015
Start datum	
Beschikbaar vanaf	31/10/2024


**CHECK POINTS**

Omschrijving	Aantal	Aanw	Opmerking
Originele nummerplaat		Y	
Sleutels	1	Y	
Reservewiel			
Trekhaak (+sleutels)			
Gelijkvormigheidsattest			
Inschrijvingsbewijs Deel 1			
Reparatiekit		Y	
RunOnFlat			
Laadkabel			

## DAMAGES

Id	Schade	Dossiernr.	Herstel kost	Afschr	Gedepr. Waarde	Eigen Risico	Aanvaardbare schade	Aang.	Verhaalb	Lijn totaal
801	Zie Externe Expertise	-	0	89,99%	0	0	Y	N	N	0

### DAMAGE OTHER DAMAGES

14	Bumper Voor // Reparatie & Schilderen	-	753,5	89,99%	678,07	0	N	N	N	678,07
18	Bumper Voor / Spoiler / Vervangen	-	115,5	89,99%	103,94	0	N	N	N	103,94
29	Voorkant / Parkeersensor / Vervangen	-	498,3	89,99%	448,42	0	N	N	N	448,42
40	Voorruit // Herstelling	-	75	0%	75	0	N	N	N	75
83	Deur Voorkant links // Schilderen	-	445,5	89,99%	400,91	0	N	N	N	400,91
88	Deur Voorkant links / Deurgreep / Vervangen	-	170,5	89,99%	153,43	0	N	N	N	153,43
103	Deur Achter links // Schilderen	-	445,5	89,99%	400,91	0	N	N	N	400,91
114	Vleugel Achter Links // Reparatie & Schilderen	-	726	89,99%	653,33	0	N	N	N	653,33
134	Bumper Achter // Reparatie & Schilderen	-	709,5	89,99%	638,48	0	N	N	N	638,48
139	Bumper Achter / Spoiler / Vervangen	-	233,2	89,99%	209,86	0	N	N	N	209,86
156	Kofferdeksel // Polish	-	44	0%	44	0	N	N	N	44
194	Deur Achter Rechts // Reparatie & Schilderen	-	658,9	89,99%	592,94	0	N	N	N	592,94
214	Deur Voorkant Rechts // Reparatie & Schilderen	-	658,9	89,99%	592,94	0	N	N	N	592,94
233	Vleugel Voorkant Rechts // Schilderen	-	353,1	89,99%	317,75	0	N	N	N	317,75
340	Velg Two Tone Rechts Voor // Herstelling	-	269	0%	269	0	N	N	N	269
412	Zetel Vooraan Links / Bekleding Zit / Vervangen	-	675,4	89,99%	607,79	0	N	N	N	607,79
413	Zetel Vooraan Links / Bekleding Rug / Vervangen	-	675,4	89,99%	607,79	0	N	N	N	607,79
538	Kofferruimte / Afdekking Kofferruimte / Vervangen	-	464,2	89,99%	417,73	0	N	N	N	417,73
840	Reiniging Interieur // Large	-	204	0%	204	0	N	N	N	204
850	Gelijkvormigheidsattest //	-	317	0%	317	0	N	N	N	317
851	Inschrijvingsbewijs //	-	567	0%	567	0	N	N	N	567
883	Sleutel Prijsklasse 2 //	-	471,9	0%	429	0	N	N	N	429
subtotal OTHER DAMAGES			9531,3		8729,29	0				8729,29

**9531,3**

**8729,29**


**0**

**TOTAL COST**


**8729,29**

Indien er ontbrekende elementen (sleutels, accessoires, boorddocumenten,... ) aangerekend werden, hebt u na ontvangst van het inspectierapport vijf werkdagen om deze alsnog aan Arval te bezorgen. U mag deze via aangetekende brief opsturen naar / ter plaats komen terugbrengen ( Arval Belgium NV/SA, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem ).

## DAMAGE PICTURES




Zie Externe Expertise




Schade binnen Rentanorm


## OTHER DAMAGES




Bumper Voor // Reparatie & Schilderen: AA - Kras + deuk




Bumper Voor / Spoiler / Vervangen: AA - Kras + deuk



Voorkant / Parkeersensor / Vervangen: R - Ontbreekt




Voorruit // Herstelling: H - Rest stickers




Deur Voorkant links // Schilderen: E - Kras





Deur Voorkant links / Deurgreep / Vervangen: R - Ontbreekt












Deur Achter links // Schilderen: E - Kras



Vleugel Achter Links // Reparatie & Schilderen: AA - Kras + deuk





Bumper Achter // Reparatie & Schilderen: AA - Kras + deuk






Bumper Achter / Spoiler / Vervangen: E - Kras



Kofferdeksel // Polish: E - Kras




Deur Achter Rechts // Reparatie & Schilderen: AA - Kras + deuk





Deur Voorkant Rechts // Reparatie & Schilderen: AA - Kras + deuk





Vleugel Voorkant Rechts // Schilderen: E - Kras




Velg Two Tone Rechts Voor // Herstelling: E - Kras




Zetel Vooraan Links / Bekleding Zit / Vervangen: I - Versleten



Zetel Vooraan Links / Bekleding Rug / Vervangen: I - Versleten



Kofferruimte / Afdekking Kofferruimte / Vervangen: R - Ontbreekt



Reiniging Interieur // Large: W - Vlek

Gelijkvormigheidsattest //: R - Ontbreekt

Inschrijvingsbewijs //: R - Ontbreekt

Sleutel Prijsklasse 2 //: R - Ontbreekt