




Matrícula:	5858-MDF	Kilometraje:	166120	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RJB00570559102	Fecha de puesta en circulación:	3/01/2023	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	2/07/2026 0:00:00
Modelo:	Captur				
Versión:	equilibre TCe 67kW (90CV) todoterreno 66kW 5P manual				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/60 R 17 96 H				
Tamaño del neumático DEL DER	215/60 R 17 96 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/60 R 17 96 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/60 R 17 96 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				

Neumáticos de verano: **215/60/17/96 H**
DELIZQ **Goodyear: 5 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 5 mm**
DELDER **Goodyear: 5 mm** - TRASDER **Goodyear: 5 mm**



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas TRAS	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante de cuero	Sí
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2	Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2	Radar parking TRAS	Sí
Color carrocería	Blanco	Radio multimedia	Sí
Llantas de verano	Acero	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Kit de reparación	Sí	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 01		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Tarjeta De Matriculación

Falta

Importe



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del IZ

Roto

Reemplazar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del DR



Rayado

Reemplazar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dri%2f37hC7IEcPMbuqyv30%2f3g%2bNEJz4DU28yDKMjD05iY%3d&language=es-ES