DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW2 TW006272	Erstzulassung	04.03.2026	Außenfarbe	Karbon Schwarz (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS7383	Laufleistung	24 983 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden



Lose Teile

Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✖

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

2



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Diffusor
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-


12



Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

13

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-