



Skoda Superb (KKL): 2CFD349

Vinnumber:	TMBJH9NP7N7054823	Versionname:	Superb Combi Clever+ 2.0TDi 150pk/cv 5p
First Registrationdate:	30/06/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	152643	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:			
Maintenance	OK		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Type of Tow bar	No Tow bar
GPS			
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

215/55/17/94 V				
Summer tyres:	Fr.L.	Goodyear: 4 mm	Fr.R.	Goodyear: 4 mm
	Re.L.	Michelin: 4 mm	Re.R.	Michelin: 4 mm
Tyre profile depth FL				4.0
Tyre profile depth FR				4.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				215/55 R 17 94 V
Tyre size FR				215/55 R 17 94 W
Tyre size RL				215/55 R 17 94 V
Tyre size RR				215/55 R 17 94 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				259
Tyre make FR				259
Tyre make RL				261
Tyre make RR				261

Assistance equipment

Spare wheel	Yes	Jack	Yes
Boot lid covering R, Scratch(es), Smart repair			



Kenteken	2CFD349
Merk Model	Skoda Superb Combi Clever+ 2.0TDi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	6/30/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/2/26	144,959	Inspectie met olievervanging (vast in	Uitvoeren
6/2/26	144,959	klein materiaal	
6/2/26	144,959	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/23/25	119,021	batterij	Vervangen
9/23/25	119,021	klein materiaal	
9/23/25	119,021	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/23/25	119,021	luchtfILTER interieur	Vervangen
9/23/25	119,021	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
9/23/25	119,021	remschijven en blokken achter	Vervangen
9/23/25	119,021	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
9/23/25	119,021	remvloeistof	Vervangen
9/23/25	119,021	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/23/25	119,021	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/23/25	119,021	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/24/24	95,308	diagnose	Uitvoeren
12/24/24	95,308	klein materiaal	N.v.t.
12/24/24	95,308	turbo compleet	Vervangen
12/12/24	93,876	brandstof hoofdfilter	Vervangen
12/12/24	93,876	klein materiaal	
12/12/24	93,876	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/12/24	93,876	luchtfILTER	Vervangen
12/12/24	93,876	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
12/12/24	93,876	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/1/24	61,851	batterij	Vervangen
3/1/24	61,851	Inspectie met olievervanging (vast in	Uitvoeren
3/1/24	61,851	instelling koplampen	Afstellen
3/1/24	61,851	klein materiaal	
3/1/24	61,851	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/1/24	61,851	luchtfILTER interieur	Vervangen
3/1/24	61,851	remblokken achter	Vervangen
3/1/24	61,851	remblokken vooraan	Vervangen
3/1/24	61,851	remvloeistof	Vervangen
3/1/24	61,851	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/1/24	61,851	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/1/24	61,851	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/15/23	31,451	Inspectie met olievervanging (vast in	Uitvoeren
5/15/23	31,451	klein materiaal	
5/15/23	31,451	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/15/23	31,451	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/1/23	23,013	controle niveaus	Uitvoeren