


# Peugeot

3008 HYBRID 300 E-EAT8

TELAIO: VF3M45GBUPS085883

Importo di riparazione stimato



## Descrizione

<b>Targa</b> (	<b>Data immatricolazione</b> 12/06/2023	<b>Odometro</b> 104901 km
<b>Colore</b> Blu	<b>Anno</b> -	<b>Selleria</b> -
<b>Numero porte</b> 5	<b>Numero posti</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Cilindrata</b> 1598 cc	<b>Tipo cambio</b> Automatico	<b>Alimentazione</b> Benzina
<b>Numero marce</b> 8	<b>Potenza massima</b> 221 KW	

## Dettagli della dichiarazione

Licenziatario

Data dichiarazione  
24/04/2026

Data approvazione perizia  
28/04/2026

## Meccanica

**Problema di avviamento del motore**  
No






**Non marciante**  
No

**Veicolo sporco (Esterno)**  
Si







**Veicolo grandinato**  
Si

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria <b>0,50 h</b>	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria <b>12,50 EUR</b>	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
002	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria <b>0,10 h</b>	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio [redacted]	Forfait -
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
003	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	[redacted]
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	[redacted]
004	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	[redacted]
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait [redacted]
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	[redacted]
005	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	[redacted]
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	[redacted]
006	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	[redacted]
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	[redacted]
007	Tetto / -	Rientranza da Grandine	Riparazione	[redacted]
	Tempo Carrozzeria [redacted]	Tempo Verniciatura [redacted]	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria [redacted]	Importo Verniciatura [redacted]	ImportoMaterialiDiConsumo [redacted]	-
008	Cofano anteriore / -	Rientranza da Grandine	Riparazione	[redacted]

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Parabrezza / -	Scheggia	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Spoiler / Anteriore	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
012	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Verniciatura	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
013	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Accettabile	-
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
014	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Accettabile	-
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

015	Parafango / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice inci			
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
016	Modanatura parafango / Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione		
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
017	Paraurti / Posteriore Sinistro Verniciato : Si	Riga	Riparazione		
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
018	Paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione		
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
019	Tappo paraurti / Posteriore	Difetto di Esecuzione	Sostituzione		
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
020	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione		
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
021	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione		

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
022	Porta / Posteriore Destro	Scheggia	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
023	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Accettabile	-
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
024	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Verniciatura	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
025	Indicatore di direzione / Destro	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
026	Montante tetto / Sinistro	Rientranza da Grandine	Riparazi	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

### Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo

Pneumatico ruota di scorta

Quick charging cable (Type 2, Mode 3)

Ricarica Kit di Gonfiaggio

Ripiano Cappelliera

## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	6 mm
<b>Anteriore Destro</b>	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	6 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	6 mm
<b>Posteriore Destro</b>	PIRELLI	225 / 55 / 18 / All Seasons	6 mm

## Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Altro



Altro



Altro



Altro



Altro



Altro



Altro



Altro



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga




Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga




Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine




Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine




Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Parabrezza / - / Scheggia




Parabrezza / - / Scheggia



Parabrezza / - / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga




Spoiler / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Tappo paraurti / Posteriore / Difetto di Esecuzione




Tappo paraurti / Posteriore / Difetto di Esecuzione



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Parafrango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Scheggia



Porta / Posteriore Destro / Scheggia



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Indicatore di direzione / Destro / Riga



Indicatore di direzione / Destro / Riga



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine