


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS1 R1054913	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	15 191 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen








Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	3,10	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	217,00€	Nettokosten	292,50€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	108,00€		
					Pauschale	-	
● ● ● ● ●							
2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	775,02€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	168,00€	Nettokosten	937,82€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	99,00€		
					Pauschale	-	
● ● ● ● ● ● ● ●							
3		Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	224,53€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	233,58€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
● ● ● ● ● ● ● ●							
4		Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
● ●							
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	80,00€	
● ●							
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
8		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
9		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	

10	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

6		Bauteil	Wischerarm	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	36,36€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	45,32€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

● ● ●

11	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.821,52€**