

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	ZARNASAAX R3080219	Erstzulassung	16.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	31 872 km
Modell	TONALE 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT VELOCE	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



























Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Hutablage	✓	Betriebsanleitung	✓
Nothilfekit Reserverad	✗	Serviceheft	✓
		Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm




Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1



Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	895,36€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	930,36€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
		Pauschale	107,00€		

3



Bauteil	Kotflügelzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	81,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,20		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	108,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

7



Bauteil	Heckscheibe	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	35,00€
Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	35,00€		

Sonstiges

8		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.556,36€
---------------------	------------------