


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHMD R4025903	Erstzulassung	22.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	K-BS 1172	Laufleistung	33 083 km
Modell	CORSA 1.2 55kW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Dortmund		
------------	---------------------	--	--



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Norauto.



195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Norauto.



195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Norauto.

195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Norauto.

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	13,84€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	23,66€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	13,84€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	23,66€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	13,84€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	23,66€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 320,98€