DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA7 ST170065	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Rouge Kardio
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-695-SJ	Odometre	9 857 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

10

Elément	Motif hayon ou malle
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

11



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13

Elément	Lêche vitre
Position	Avant Droit
Dommages	
Commentaires	-

16

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

14

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

15



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

17

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm