

Renault

AUSTRALMHEVAUTO FR TECHNO

VIN:VF1RHN00072755160



Description

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| N° d'immatriculation | Date de 1ère immatriculation | Odomètre |
| [REDACTED] | 17/04/2024 | 78689 km |
| Couleur | Année modèle | Capitonnage |
| Gris | - | - |
| Nombre de portes | Generation | |
| - | - | |
| Véhicule Utilitaire et Type de carrosserie | Nombre de sièges | Motorisation |
| Sportif | - | Thermique |
| Energie | Puissance | |
| Essence | 130 HP | |
| | Type de véhicule | |
| | | |

Equipements véhicule

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Caméra de recul | Jantes alliage | Climatisation automatique |
| Régulateur de vitesse | Système de navigation | |

Détails de l'inspection







| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Lieu de l'inspection | Date de l'inspection | Date de validation de l'inspection |
| EUROPCAR COMPIEGNE | 20/05/2026 | 21/05/2026 |















Contrôles







| | | | |
|---------------------------|------|------------------------|------|
| Problèmes détectés | | | |
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

Dommages et corrections

| # | Élément | Domma g e | Correction |
|-----|--------------------------------------|-----------|------------|
| 001 | Carnet de garantie / d'entretien / - | Manquant | Acceptable |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 002 | <p>Pneu / Arrière Droit Indice devitese : V / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Tous</p> | Usé | Echange |
|  | | | |
| 003 | <p>Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 19 "</p> | Rayure | Acceptable |
|  | | | |
| 004 | <p>Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 "</p> | Rayure | Acceptable |
|  | | | |
| 005 | <p>Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 "</p> | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 006 | <p>Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 19 "</p> | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 007 | <p>Aile / Avant Droit</p> | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 008 | <p>Pare-chocs / Avant</p> | Rayure | Peinture |

| | | | | |
|-----|---|---|----------|--------------|
| |  |  | | |
| 009 | Extension d'aile / Avant Droit | | Malfaçon | Peinture |
| |  |  | | |
| 010 | Extension d'aile / Avant Gauche | | Rayure | Peinture |
| |  |  | | |
| 011 | Tapis / - | | Brûlé | Smart repair |
| |  |  | | |
| 012 | Volant / - | | Déchiré | Echange |
| |  |  | | |
| 013 | Entrée de porte / Arrière Gauche | | Rayure | Peinture |
| |  |  | | |
| 014 | Baguette de porte / Arrière Gauche | | Rayure | Acceptable |
| |  |  | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 015 | Extension d'aile / Arrière Gauche | Rayure | Acceptable |
|  | | | |
| 016 | Porte / Arrière Gauche | Rayure | Lustrage |
|  | | | |
| 017 | Spoiler / Arrière | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 018 | Hayon / Porte de coffre / - | Eclat | Smart repair |
|  | | | |
| 019 | Haut de pare-chocs / Arrière | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 020 | Entrée de porte / Arrière Droit | Eclat | Smart repair |
|  | | | |
| 021 | Porte / Avant Droit | Enfoncement | Smart repair |



022 Phare / Avant Droit¹

Défectueux

Contrôle



¹ Sous réserve trace humidité

Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------|
| Avant Gauche | F IR EST O NE | 205 / 55 / 19 / Tous | 5.6 mm |
| Avant Droit | F IR EST O NE | 205 / 55 / 19 / Tous | 6 mm |
| Arrière Gauche | MICHELIN | 205 / 55 / 19 / Tous | 3.6 mm |
| Arrière Droit | MICHELIN | 205 / 55 / 19 / Tous | 2.8 mm |

Photos



Avant gauche



Arrière




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Pneu / Arrière Droit / Usé



Pneu / Arrière Droit / Usé



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Malfaçon




Extension d'aile / Avant Droit / Malfaçon



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Tapis / - / Brûlé



Tapis / - / Brûlé



Volant / - / Déchiré



Volant / - / Déchiré



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Eclat



Hayon / Porte de coffre / - / Eclat



Haut de pare-chocs / Arrière / Rayure



Haut de pare-chocs / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Eclat



Entrée de porte / Arrière Droit / Eclat



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Phare / Avant Droit / Défectueux



Phare / Avant Droit / Défectueux